## Factura NS 293



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 7AFC8651-CC71-5AD9-95F8-32AFB982C84C

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 75471

PLACAS: ND6274B KILOMETRAJE: 263253

**EXPEDIDO EN** 

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

DATOS DEL CLIENTE

Domicilio Fiscal:06600

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-02-09T11:30:35

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171704 - REPARAR LUCES TRASERAS	\$1,039.50	0	\$1,039.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - MUELLE MAESTRA FORD	\$1,350.00	0	\$1,350.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - HOJA DE MUELLE E INSTALACION	\$3,824.00	0	\$7,648.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA C/U	\$350.00	0	\$700.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA O TRASERA C/U.	\$2,771.24	0	\$5,542.48	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,694.11	0	\$1,694.11	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,836.82	0	\$1,836.82	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TAMBORES C/U	\$3,453.07	0	\$6,906.14	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$1,106.05	0	\$2,212.10	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	\$2,644.76	0	\$2,644.76	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 74/100 MXN - PESOS

 $MONEDA: MXN - PESOS \mid METODO \ DE \ PAGO: PPD - Pago \ en \ parcialidades \ o \ diferidos \mid FORMA \ PAGO: 99 - Por \ definir.$ 

FECHA TIMBRADO: 2024-02-09T11:30:35

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

P1F1B1A05OG7q91mzvUG789zwAzrkDis2iQF/JaTXXuy9wTeQydjeoWz606lmd2Z20j9lonqQRPK70shul6z5gEtK2NkWz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4aH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4AH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4AH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4AH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBLisOKu8+cAiYrVlgSN7B4AH010kMz7ZUCHn/3P6Bynlh/Kh4xGWRFh1cxsJ9rGbAinv+GgnxpBAinv+GgnxN0QvW9SKMIJGeosU+A+HQOwftRNwpfaGUotfXlfMxGgZLzX8b2UUPV34laJmXvr5iXi4/dQ7XUxMNqtH3Q8i318FRh8PtsV8nlOUwpwLmRechKQnPWesYT/5gRC1ft4fhlVstcWgRORo00n7fwnPjA1ppvGiRhsQKy XSKEWRU3UaHx8Q==

g+XVC8Ao4ls0HPXCUtssNs7Uag+DOaxtAqdcS113y1SWMdmlNhjZHP/lh5p8mxqciD1jhJUFERC1u2jkRXxxINE598Rn6Uur6xlekdx5q13pdEU3SBqvHlSirfwBqjOhGHxnC6rYEQXTmVpMhNYSoRgJcy8Tsgpw/uA m8e8hmHoH+kypV5R7tf2GokmhKwYEGxo7defydThv5Ad5qQER04AggDtnea79Ff7a2m0k/14cF61Aihla76Uq8G2vmPeybezKn+JGVCb6fdMbDJhl6TQppUBZTAheeSAvW2co3CnYcmRFhw8UOePvWDEvKdROA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|293|2024-02-09T10:30:29|99|0000100000070780081|CONDICIONES|31573.91|0|MXN|36625.74|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION]06600[601|G03|25171704|1248|1.000000|H87|Pieza|REPARAR LUCES TRASERAS|1039.50|1039.50|0|02|1039.50|002|Tasa|0.160000|166.32|25172000|7499|1.000000|H87|Pieza|MUELLE MAESTRA

FORD|1350.00|1350.00|0|02|1350.00|002|Tasa|0.160000|216|25172000|5420|2.000000|H87|Pieza|HOJA DE MUELLE E

INSTALACION|3824.00|7648.00|0|02|7648.00|002|Tasa|0.160000|1223.68|25172001|1115|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA

C/U|350.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|26101700|1148|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA O TRASERA

C/U\_|2771.24|5542.48|00|2|5542.48|002|Tasa|0.160000|886.7968|25172001|1111|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O

Subtotal:	\$31,573.91		
IVA (16%):	\$5,051.83		
Total:	\$36,625.74		

TAMBORES, PURGAR SISTEMA, [1694.11][1694.11][102][1694.11]

 $C/U [3453.07|6906.14] 0 [02] \\ 6906.14|002| \\ Tasa|0.160000| \\ 1104.9824| \\ 25173900| \\ 1129| \\ 2.000000| \\ H87| \\ Pieza| \\ CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y \\ Tasa|0.160000| \\ Tasa|0.1600000| \\ Tasa|0.160000| \\ Tasa|0.16000$ 

CLAVOS|1106.05|2212.10|0|02|2212.10|002|Tasa|0.160000|353.936|25173900|1132|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE

ESTACIONAMIENTO [2644.76] 2644.76 [0] 2[2644.76] 002 [Tasa] 0.160000 [423.1616] 31573.91 [002] Tasa] 0.160000 [5051.83] [5051.83] [1000] 100000 [1000] 100000 [

