## Factura C 101



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 3A0B56EF-698A-5CF0-8A22-6F782F381772

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 19072022

ECONOMICO: 7292

PLACAS: MV1511H

SERIE: LG268156

KILOMETRAJE: 48798

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-07-19T15:05:57

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,260.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$389.00	0	\$389.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BANDA MICRO V ACDELCO	\$2,583.00	0	\$2,583.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - POLEA TENSORA	\$1,462.00	0	\$1,462.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - MANO DE OBRA REVISION POLEAS, BANDAS Y CAMBIO DE BANDA	\$600.00	0	\$600.00	02
		CON POLEA TENSORA				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$185.00	0	\$740.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON	\$700.00	0	\$1,400.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
4.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTAS GOOD YEAR 265 70 R17 ALL TERRAIN	\$3,389.00	0	\$13,556.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172500 - ALINEACION BALANCEO Y MONTAJE	\$790.00	0	\$790.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR DURALAST, LTH, GONHER 19 PLACAS	\$2,849.00	0	\$2,849.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 16/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-07-19T15:05:57

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

WiinX4ZqeRGF3ONufHjIZCEs2U2Q8DMAOLnX9AGhBZQp2TnbyA5PKinMNg+DLV5g3Cc7GyrM+md6GjTZkbHqjVVcBqHE0Ro+qFwKakOs8+5kYoH6A3r0XeWgac65Kc0Q9UaABcySiPlyxbQmRDYC4j3VgsZq5D
XcPBdTCpzrc4uj4vkjVhDZVgE1/do1P7GUj9w2oaY6pdb61kn3ruw3qtVXNU7qahNrNBofS/8iP2aj2g64b4y2W46CHrx2hyKFxb6ku5HVT6MQQ3RLMvSvvvJnwfATj7RfVphgkVpeEGRpMJb+mOSFZQR9WuBywE34/
oHWbhZferXVs6hPxLXvQ==

Sello Digital del SA

VbANIG/isaTZKVV/A8FGFcCg3l4g5lwhdWVa61efDhF4EM6hYsa1PpmNiCiD/pO2JkUWwkZGqSdkOlliPvpyy/bXxRU2XmycAqYdBA0GXEnCAbkz6+UN9IP1leFowcJV1phExw0s3WslZ6jU90qCxzubkLmFvWNHDA
WgErGVUxyS5wEOnI+F8QBljyCWv+CmfiaozUw/miPv6dOYtHL4q3seUXnTPSQ8vZIYPKl2zTt2YcOJT7FVSD8s2+4CHV4T3JMGS2kraipDol8Olmi+8ES7stmuFTftx8ZszrQsnKHc2NFF29D0bkm4s3lYBh4+G8ES+i

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|101/2022-07-19T15:05-56|99|0000100000050055252|CONDICIONES|30276.00|0|MXN|35120.16|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|801|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|26101700|2870|7.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 $A (RE[389.00]389.00](0/21389.00](0/217389.00)(0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/21789.00)(0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00) \\ A (RE[389.00$ 

Servicio(REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION(700.00)(700.00)(0)(2)(700.00)(0)(2)(Tasa)(0.160000)(12)(26101700)(2961)1.00000)(H87)(Pieza)(BANDA MICRO V

ACDELCO|2583.00|0583.00|002|2583.00|002|Tasa|0.160000|413.28|26101700|2852|1.000000|H87|Pieza|POLEA

Subtotal:	\$30,276.00		
IVA (16%):	\$4,844.16		
Total:	\$35,120.16		

TENSORA[1462.00]1462.00]012[1462.00]002[Tasa]0.160000]233.92[2610]1700]2853[1.00000]E48[Unidad de Servicio]MANO DE OBRA REVISION POLEAS. BANDAS Y CAMBIO DE BANDA CON POLEA

TENSORA|600.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25171718|2962|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS | 1895.00 | 1895.00 | 0| 0| 2| 1895.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 303.2 | 25171718 | 2963 | 4.000000 | E48 | Unidad de Servicio | RECTIFICACION DE ANTON O DE ANTON

DISCOS|185.00|740.00|0|02|740.00|002|Tasa|0.160000|118.4|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS | 1863.00| | 1863.00| | 092| | 1863.00| | 002| | 1863.00| | 002| | 1863.00| | 002| | 1863.00| | 002| | 1863.00| | 002| | 1863.00| | 002| | 1863.00| | 002| | 1863.00| | 002| | 1863.00| | 002| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.00| | 1863.

TERRAIN|3389.00|13556.00|0|02|13556.00|002|Tasa|0.160000|2168.96|25172500|3022|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION BALANCEO Y

MONTAJE|790.00|790.00|0|02|790.00|002|Tasa|0.160000|126.4|25173900|2965|1.000000|H87|Pieza|ACUMULADOR DURALAST, LTH, GONHER 19

PLACAS [2849.00|2849.00|0|02|2849.00|002|Tasa|0.160000|455.84|30276|002|Tasa|0.160000|4844.16|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||10000|4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||4844.16||

