Factura BJ 801



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 10FFC4CC-D40B-56AD-A04D-C03D77138CF0

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801055190

ECONOMICO: 88007

PLACAS: NT5381A

KILOMETRAJE: 257009

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-18T20:57:40

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	25174200 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,145.53	0	\$4,582.12	02
1.000000	H87 - Pieza	25173811 - BALERO DE FLECHA CARDAN	\$2,385.00	0	\$2,385.00	02
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25172000 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES ROTOS,	\$4,385.00	0	\$8,770.00	02
		ABRAZADERAS, CAMBIOS DE CENTRO, TORNILLOS Y BRIOS				

CANTIDAD CON LETRA: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-18T20:57:40

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

k4Jla+VqGvvUx0A+yq3qEh7s1M6TYnPHL20eyhVlicR5o5TJtMFNC14E+FGmogxqWDp8WcqxUHlO+SZRZifuUoyuKlwo_tx7Ql9w+L8YzRRr7iP4k5JUVyg9Emn4lPvvP5hB1DwlKW8x9cCz*nX3hvPRZkNSqQmLtDwr hS1V+Q/Rh4SMrgrsFyLA1aPFlGuVM7wl/sAdaXROwmeJc/Zhi86lWcRgTavkFmsacdp0fj/+V0tlCTo9hMRKm7Dkql2EAGEYz9+QP3yr3wpXxkrr6jsRwtS954Nk+5EQez9PKzpH/PyqYLVLrffdzFYCLNa4UaU/81CXfr

Sello Digital del SAT

77apM4KMGHmyZBVV/OyFsh5GalXs3Tp1zbDa1UBkRHWVVgVBmGw34lAypr5Sll.S2Vcjv8OApdM8N34z228HAE35CY907EB8xjKQnEMl16eM0haqFHc2nNT2s2+QaLwDgjVxKyBDpPLylyfsflG4/wYYOGDcDm: ziFAN3gpBlU4A/lUlKAeqS1ZBiK8NaMKU25zAr+ELl/ziLL7LXx2/g6bDrp6gH5laQP8LabPq9w8ZFSlhku39axWZZyKolYGHp3Wn18wwEoLIPNijp70UZB2pXe8B2xjgViTXid7ykm7smdSjdmKYx/zeFvgux8nwJgmt5lVxlH+mXXB2IPQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|801|2023-05-18T20.57:39|99|00001000000500552520|CONDICIONES|15737.12|0|MXN|18255.06|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25174200|9188|4.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE ROTULAS

C/U|1145.53|4582.12|0|02|4582.12|002|Tasa|0.160000|733.1392|25173811|10377|1.000000|H87|Pieza|BALERO DE FLECHA

CARDAN|2385.00|2385.00|002|2385.00|002|Tasa|0.160000|381.6|25172000|8765|2.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES ROTOS, ABRAZADERAS, CAMBIOS DE CENTRO, TORNILLOS Y BRIOS|4385.00|8770.00|002|8770.00|002|Tasa|0.160000|1403.2|15737.12|002|Tasa|0.160000|2517.34|2517.34||



