Factura BJ 113



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000500552520

Folio Fiscal: A400BD7B-EE5B-5033-9DAC-6FD0A3576748

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 01/2022

ECONOMICO: NE0166A

PLACAS: NE0166A SERIE: GK842545

KILOMETRAJE: 337844

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-12-27T15:13:02

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,	\$1,807.57	0	\$1,807.57	02
		BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE SENSOR M.A.F.	\$1,134.48	0	\$1,134.48	02
1.000000	H87 - Pieza	26111700 - BATERIA	\$2,117.24	0	\$2,117.24	02
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - CAMBIO DE TERMOSTATO	\$472.41	0	\$472.41	02
1.000000	H87 - Pieza	25173700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS,	\$1,375.17	0	\$1,375.17	02
		SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - RECTIFICADO	\$4,100.00	0	\$4,100.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - KIT DE DISTRIBUCION	\$2,223.20	0	\$2,223.20	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - JUEGO DE JUNTAS	\$1,336.20	0	\$1,336.20	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BOMBA DE ACEITE	\$1,246.60	0	\$1,246.60	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - VALVULAS DE ADMISION	\$364.83	0	\$364.83	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - VALVULAS DE ESCAPE	\$364.83	0	\$364.83	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$144.83	0	\$144.83	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-12-27T15:13:02

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

UIZkoZhKmD+SbFFLrgJ9T1CQ84zEQpZP2L1cBR+uXGFLnzHuU5966WpnfwfjLuCzApLHGPH9750bT1erAbYQBhg1LuhPx3/EEDzM9WHhU9VhMdotUGglqNT8RzYyN84ZFSstLmgcZYy8F6uBij+GEZBJSUNmh
92O0+Siz7/EYY5GQ4cVdiXD/TWNyUDiX8CIIIVDXWlkCUb86546sMMcwdGTkecrgAivNjRKKM+ivR3VMGV+z3Fn8Oyw9sYLqLbzeT8VpnljPLjeOiV3+fyFPyU8lholcsCfNQq5N/1yNTn/2NQ84h84ijN0xERCe6NZse
PIXR2DZDhWE3/ca@==

Sello Digital del SA

B32pW3l6k5P58C1NjncSCC60McyXwcdxiV6bmH11VrBqqEib7J8Vy3gJEwYy9jlEVsLZwH3p7qx6vllgSq6i1nOGN1VJ8/08FMHEGNMlCu0YLmVdJlUvFH6/aXT++oeOyTiiQjwt08r2glwO8yBYgilA64hMdSSllaRr7p
Kku/qMnO6lRP/aKUJKAfhBHbqL8iIXSDGc3Weq9BTVluQ5pxsutuLjEZEib3OJx8/19ByMSosl9SxDHNBJ4XX6NEZ9RAM08kl2piwHLBQgMwXKYfrSmZQAHPovq15b8pRH3hfkOr8RiCM9zSyzTdjmRrSWF8rUqV49k
wwwG40WIBKA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ||13||2022-12-27T15:13:02||99||0000100000050055252||CONDICIONES||16687.36|||MXN||19357.34|||01||PPD||58337|CFB190523NF1||CAR
FIX AND BEYOND||601||SPM860820CF5||SERVICIO POSTAL MEXICANO||04330||601||G03||26101700|42|1.000000||H87||Pieza||AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,
LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION||1807.57||807.57||002||Tasa||0.160000||289.2112||26101700||49|1.00000||H87||Pieza||CAMBIO DE SENSOR

M.A.F.|1134.48||1134.48||002||Tasa|0.160000||181.5168|26111700||36|1.000000||H87||Pieza|BATERIA|2117.24||012||2117.24||002||Tasa|0.160000||38.7584||25173304|47|1.000000||H87||Pieza||CAMBIAD PIED CE Y

BRIDA[1375.17][1375.17][02][1375.17][002][

Subtotal:	\$16,687.36		
IVA (16%):	\$2,669.98		
Total:	\$19,357.34		

T DE DISTRIBUCION|2223.20|2223.20|002|2223.20|002|Tasa|0.160000|355.712|26101700|93|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE
JUNTAS|1336.20|1336.20|002|1336.20|002|Tasa|0.160000|213.792|26101700|96|1.000000|H87|Pieza|BOMBA DE
ACEITE|1246.60|102|1246.60|002|Tasa|0.1600000|199.456|26101700|99|1.000000|H87|Pieza|VALVULAS DE
ADMISION|364.83|364.83|002|364.83|002|Tasa|0.160000|58.3728|26101700|100|1.000000|H87|Pieza|VALVULAS DE
ESCAPE|386.83|364.83|002|364.83|002|Tasa|0.160000|58.3728|26101700|100|1.000000|H87|Pieza|VALVULAS DE
ESCAPE|386.83|364.83|002|364.83|002|Tasa|0.160000|58.3728|26101700|91|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE
ACEITE|144.83|144.83|002|144.83|002|Tasa|0.160000|23.1728|16687.36|002|Tasa|0.160000|2669.98|2669.98||

