REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO	
Nombre	Particular OdeS ID:
Dirección SSP	Ciudad Estado Escrito Benedicione
C.P. Tel. Fijo Contacto	Tel. Celular Recibido
	Gasolina entrada Gasolina salida
Email	LL3/4½1/4LL3/4½1/4 Compromiso para
Año Marca Modelo SUBUZBAN B	color Placas # Económico Fecha: A
Km Entrada Km Salida VIN	Hora: P
48,052 19NDK	9 KLONR 1302 38 Fecha: 26/9/22 A
The state of the s	VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO
O = Operacional R = Reparación Necesaria SI	NO PATITO
F = Falta Objeto N/A = No Aplica	
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO	Tapas de Rin Candado de Ruedas
IF IT DF DT	Gato Cía. Seg.
Paneles de Puertas	Llave para Tuercas de Rueda Triángulo de Seguridad Tel. Seg.
Consola Central Claxon	Z, Extinguidor
Tablero Quemacocos	Cables para Corriente Estuche de Herramientas
Luces Interiores Seguros Eléctricos 🖸	Tarjeta de Circulación
	CONDICIONES DE PINTURA
Radio Espejo Retrovisor SI CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO SI	NO SI NO
Antena/radio / Estribos MA	Decolorada
The state of the s	Color no Igualado Exceso de rociado Exceso de Rayones Daños por granizo
Sist. de Alarma Limpiaparabrisas	Pequeñas Grietas
Luces Exteriores Espejos Laterales	Carrocería con golpes
	Emblemas completes
65	And Good
800 S	
Notas: Indi	icaciones del Cliente:
3	Pricio
FR	Lenos
	MINA ACIDA AC INTERIOR.
Heilios registrado los darios en su venicalo que no estan relacionados	THE THE PLANE
con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la	
seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en	
ayudarnos mientras Ilenamos este formato.	
Recibo por	AKTAMAS
	Nº 13940
Firma del Cliente	ECO IMPULSA, S.A. DE C.V. JERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINUIARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH. TELS. (443) 520-5177 / 520-5178