Factura BJ 269



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: F73F7636-6B2E-59B9-BE92-63140DCA8CC5

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 87651

PLACAS: MY4626A

KILOMETRAJE: 255186

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-03-16T10:44:06

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$119.00	0	\$119.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174601 - TAPICERIA DEL ASIENTO CORRIDO (INCLUYE RELLENO Y	\$4,900.00	0	\$4,900.00	02
		TAPICERIA GRAL)				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$1,645.77	0	\$1,645.77	02
		ROTULAS) C/U				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$870.69	0	\$1,741.38	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$731.97	0	\$1,463.94	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BIELETA C/U	\$947.49	0	\$1,894.98	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$807.21	0	\$1,614.42	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,438.09	0	\$2,876.18	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25172908 - CALABERA TRASERA DERECHA	\$1,385.00	0	\$1,385.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172907 - CAMBIO CUARTO DELANTERO DERECHO	\$865.00	0	\$865.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172205 - MANIJA ELEVADORA VIDRIO IZQ	\$1,385.00	0	\$1,385.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$2,864.00	0	\$5,728.00	02
		ROTULAS) C/U				

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA MIL CIENTO DIEZ PESOS 39/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-03-16T10:44:06

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

g4ccyb46F2nB3gC81uKu3QZalfxxEsgl4FeCwoOlzoWmJJR+xpnG+malUV1ljeus94Ts2dCOg/vY2w9likcHs9SRMHHchpc3lp5MsgKa3NiAXYq2nY7B0U10Jr0Mw21MRwgMUQ2Fozlfx3RUuER8yje3N+5JTGJGLo
UG/gEpCMsOOxgYW93A/niWE20nxE0o5BAjEj38Vz+lVidB4E11+GxAQAemDl3pttOKGs/KbHrq+TiZY2g4YJMmqM0SQ41RJpy/r7zw4l0jm1AkvEwhFA8rTzilBUklEkWLYpYZY87rN5F5gB0mSwzHPl90Rty4UrEtbAB
PJBmfcXN28KSNYgA==

Sello Digital del SAT

zldbd/Gx0TrqcSq55emEWilF2N7h8ZenLfKrSQqEKNH386pWhxxa4iWiuzhiLemDxBWBlrEuJSXDaBvFb6A04UL7d2doubRIZm8yCH+yWYb9DlAwV3pi4U7MoYerY6rK02nLRTkSWjkJJ7Bn4Hb8qeEQBsjqabikHi nctdstkouNbEl4+6LoPrs7GNLUgcaGbZll85PYxi7vdrog4SwgWOXCcftMpn9QZGwqAVXkjWURqSUH86kF9QTq9w8itBeCne0hGDiy6hOKpsHhUBN4JnvyBTHKrdNaRlm0fwGsbiL1VixjH2/K/Su8WRBvBLlx/2ZS3 ol loPRhWdHun==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|269|2023-03-16T10:44-05|99|00001000000500552520|CONDICIONES|25957.23|0|MXN|30110.39||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|6992|1.00000||H87|Pieza|ANTICONGELANTE

AUTOMOTRIZ|119.00|0119.00|012|119.00|002|Tasa|0.160000|19.04|25174601|7046|1.000000|H87|Pieza|TAPICERIA DEL ASIENTO CORRIDO (INCLUYE RELLENO Y TAPICERIA

 $GRAL)|4900.00|4900.00|0|2|4900.00|002|Tasa|0.160000|784|25172001|3904|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\,DE\,HORQUILLA\,INFERIOR\,COMPLETA\,(BUJES\,Y\,ROTULAS)$

C/U|1645.77|1645.77|0|02|1645.77|002|Tasa|0.160000|263.3232|25172001|3905|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE ROTULAS

C/U|870.69|1741.38|0|02|1741.38|002|Tasa|0.160000|278.6208|25172001|3906|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

C/U|731.97|1463.94|0|02|1463.94|002|Tasa|0.160000|234.2304|25172001|3908|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BIELETA

Subtotal:	\$25,957.23		
IVA (16%):	\$4,153.16		
Total:	\$30,110.39		

C/U|947.49|1894.98|00|2|1894.98|002|Tasa|0.160000|303.1968|25172001|3909|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES

C/U|907.21|1614.42|002|Tasa|0.160000|258.3072|25172001|3919|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

C/U|1438.09|2876.18|00|2|2876.18|002|Tasa|0.160000|468.1888|25174200|3914|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE RUEDAS

DELANTERAS|338.56|338.56|002|338.56|002|Tasa|0.160000|54.1696|25172290|7746|1.00000|H87|Pieza|CALABERA TRASERA

DERECHA|1385.00|1385.00|002|1385.00|002|Tasa|0.160000|21.6|25172290|7746|1.00000|H87|Pieza|CALABERA TRASERA

DERECHO|865.00|865.00|002|865.00|002|Tasa|0.160000|21.6|25172290|7746|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO CUARTO DELANTERO

DERECHO|865.00|865.00|002|865.00|002|Tasa|0.160000|21.6|25172205|7055|1.00000|H87|Pieza|MANUJA ELEVADORA VIDRIO

120|1385.00|1385.00|002|1385.00|002|Tasa|0.160000|21.6|25172001|7058|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA (BUJES Y ROTULAS)

C/U|2864.00|5728.00|0|02|5728.00|002|Tasa|0.160000|916.48|25957.23|002|Tasa|0.160000|4153.16|4153.16||110000|916.48|125957.23|002|Tasa|0.160000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||110000|4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||4153.16||

