## Factura BJ 2578

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 3E72C157-0644-5DA4-BF35-D19176125BA9

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801048614

ECONOMICO: 95720

PLACAS: GH7883C

KILOMETRAJE: 220377

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-10-24T17:47:58

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - Reparacion de corto en tablero con cambio de resistencias en	\$1,600.00	0	\$1,600.00	02
		odometro, gasolina, temperatura, velocimetro, bateria y rpm c/u				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Bulbo de reversa	\$960.00	0	\$960.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion de manija de puerta interna	\$1,650.00	0	\$1,650.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS,	\$2,387.27	0	\$2,387.27	02
		SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA				
1.000000	SET - Conjunto	25174700 - Juego de plumas limpiabrisas	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - Reparacion de flotador de bomba de gasolina	\$2,795.00	0	\$2,795.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - Soportes del motor C/U	\$3,165.00	0	\$6,330.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - Chicote de freno de estacionamiento	\$1,124.00	0	\$1,124.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - Limpieza y ajuste de frenos traseros	\$595.00	0	\$595.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - Collarin de clutch hidrulico y/o mecnico	\$2,532.00	0	\$2,532.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - Kit de clutch (Plato, Disco y Collarin hidrulico)	\$6,474.00	0	\$6,474.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS UNO PESOS 03/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-10-24T17:47:58

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

jw2AlmLONHK2qLSidx8vAdvApiney2hvpl8r6NKZWbyWdxHzJveJWEGkFk4FqnmR+BP8aU3jbg2ThGSi7TjgOEYfQTF69fc+6CEJu1AKzmMHqAWho0xBP2DjDAEAsaaesFPvvt1rDUnqz02iX5MXIQS3Bz5w1+uW+
5NnwhF0n074tzr906ntSACv5Jutb+SY+Ryn8pCAy3iDHiCXc5OjVn7vGRQJJdiGzuhz/cJ77oguR8rNHk/qWV1kha2ABg6jFP9E99RiFTwg4O6c75qD0+8iNRiFNikuwtme37ERV+2EQZzAnSvatEwMtWPM+YOBcaL3+
DL12xd1 iLl harvnSnzew==

Sello Digital del SA

cOtpvm490ERkDSX/T+50elopHZof9uw4oeeog4ki/ZkmrF529rgylFqWb2xknOns+IE26OJ8V/IBDcEK27+KGMC)@d6TARAU0nHIK3oH7gPqZBdpNqm+3OcoLmj8YBpHuAsXd13P5CabiZRgyvmLQku/ID1kT1QvS0dmjqrtcCNkzSmoSgPNY6GZsrvHDYQ6yOhnLJN1KdlF45Ws96gsfl6NXO/IDl/aOGV3KlF6HpaS1hE8KXZBhECYA44dDrxUkbd3jfV3ixQn+pAeTi0WlaL2Ym0kGzY5nKr92GQv0y4ainF/ETVAtUe4Q7gohXMafP9V/ktBEQRTVk2v5vMMA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||3\|2578|2023-10-24T17.47.57|9|0000100000700780081|CONDICIONES|27242.27|0||MXN||31601.03|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|15380|1.00000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion de corto en tablero con cambio de resistencias en odometro, gasolina, temperatura, velocimetro, bateria y rpm c/u|1600.00|1600.00|002|1600.00|002|Tasa|0.160000|256|26101700|3043|1.00000|H87|Pieza|Bulbo de

reversa|960.00|960.00|0|02|960.00|002|Tasa|0.160000|153.6|25174700|15552|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion de manija de puerta

interna|1650.00|1650.00|002|1650.00|002|Tasa|0.160000|264|26101700|7002|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS, SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA|2387.27|2387.27|002|2387.27|002|

limpiabrisas|795.00|795.00|0|02|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|26101700|15551|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion de flotador de bomba de

Subtotal:	\$27,242.27		
IVA (16%):	\$4,358.76		
Total:	\$31,601.03		

gasolina|2795.00|2795.00|002|2795.00|002|Tasa|0.160000|447.2|26101700|2986|2.000000|H87|Pieza|Soportes del motor

C/UJ1865.00|8330.00|002|Easa|0.160000|171.28|25171718||2949|1.000000|H87|Pieza|Chicote de freno de

estacionamiento|1124.00|1124.00|102|1124.00|102|Tasa|0.160000|179.84|25171718||7066|1.00000|H87|Pieza|Chilarin de clutch hidr..ulico ylo

raseros|595.00|595.00|902|595.00|002|Tasa|0.160000|95.2|26112000|2955|1.00000|H87|Pieza|Chilarin de clutch hidr..ulico ylo

rase..nico|2532.00||2532.00||002|2532.00||002|Tasa|0.160000|1635.12|26111900|2956|1.00000|H87|Pieza|Chilarin de clutch (Plato, Disco y Collarin

hidr..ulico)|6474.00|6474.00|002|6474.00|002|Tasa|0.160000|1035.84|27242.27|002|Tasa|0.160000|4358.76|4358.76|

