Factura BJ 1514



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: D4E08583-89B1-5279-89ED-30A923D1DC26

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI254373

ECONOMICO: 2250

PLACAS: JW29805

SERIE: KK842250

KILOMETRAJE: 1

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-29T11:13:52

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOSY/O TAMBORES	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON	\$700.00	0	\$700.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25172709 - FILTRO DE AIRE DE CABINA	\$973.00	0	\$973.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - LAVADO DE INYECTORES	\$690.00	0	\$690.00	02
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS PLATINO NGK	\$128.00	0	\$512.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$289.00	0	\$289.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
5.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$900.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-29T11:13:52

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

 $Fa2KiHTXING0C2c9q8HiAI2EB8kl_cU7AwpPLo3gJ7Ro+Fi3dFkhw7MQjhQyoysBillLuZseyyd0v48kqulu0ovrbpMEmG4cdVv7Z1-TD3J6vDI/PE4wIVYEX4WjjlQgjKOPzb3RUkEVj326HuFe1zT0oo2NiLCUwt9SYz8tYF$ yDDvx9G7Y1OhD9/q61jBbnXKAehUpocSwqiGdUsXBBkE8GaLZccwSk2NAoon/yBMq5l511R3P/k9WZq9yEJOMlqNw3J4Of5XxYgRjuL6AK7o4BL5o3Zx4biMlBpufUOlluPZD97VasocGqhFSheqJSo29LVBEja4MOg KHb+ylmWg5Oyg==

LXPn4j4PZWidW4/zFMOBogaLvw999DErXHpYyUPc5PGdhJje8Y1KdTdKr/wLYuucbbSXgz/rKQIPmkBHiosBJEohBP8PIHHPE6bovkNlk1wis1gEeSt3V4WzLJYQ93gpKoMdOHuKnUdx6u4li1ISNoEe0eHXUhhV7 mLYKQff8h+VAFkAGeoaMUQNu8A6eio6+RL52gQu0hemSUb9y/wpmPPOZo6xi6s9RinpphwzrNiGro2H4k3FUY+Z3Zhm82tu3H9P0mZNbAoBF8EMXcaEWJUxYkYmvYGxnRd3oLv0AgEVuKLiFj00UHWNnXv9z8c

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1514|2023-07-29T11:13:52|99|00001000000700780081|CONDICIONES|6942.00|0|MXN|8052.72|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25171718|2797|2.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE DISCOSY/O

DELANTERAS | 1589.00 | 1589.00 | 1589.00 | 102 | 1589.00 | 102 | Tasa | 0.160000 | 254.24 | 25171718 | 2898 | 1.000000 | E48 | Unidad de Servicio | MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS|700.00|700.00|0|2|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25172709|3107|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE AIRE DE

CABINA|973.00|973.00|073.00|002|73.00|002|Tasa|0.160000|155.68|26101700|4536|1.000000|E48|Unidad de Servicio|LAVADO DE INYECTORES|690.00|690.00|0|02|690.00|002|Tasa|0.160000|110.4|26101700|3108|4.000000|H87|Pieza|BUJIAS PLATINO

Subtotal:	\$6,942.00		
IVA (16%):	\$1,110.72		
Total:	\$8,052.72		

NGK|128.00|512.00|0|02|512.00|002|Tasa|0.160000|81.92|26101700|2792|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE|289.00|289.00|0|02|289.00|002|Tasa|0.160000|46.24|26101700|2793|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE|189.00|189.00|0|02|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2791|5.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|900.00|002|Tasa|0.160000|144|26101700|2799|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE

NIVELES~Y~REVISION~DE~SUSPENSION|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|6942|002|Tasa|0.160000|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110.72|1110

