## Factura NS 157

PETON

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 37EF242C-AB69-5AC2-8D75-FDCE2DC27223

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 64059

PLACAS: MZ5310A

KILOMETRAJE: 281708

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-22T10:54:56

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR RETEN DE DISTRIBUIDOR	\$1,291.75	0	\$1,291.75	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL	\$2,838.09	0	\$2,838.09	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARAR LUCES DE CALAVERAS	\$850.00	0	\$850.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$450.00	0	\$450.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,168.91	0	\$4,337.82	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR JUNTA DE TAPA DE BALANCINES	\$2,214.61	0	\$2,214.61	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR JUNTA DE CARTER	\$2,442.20	0	\$2,442.20	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$10,050.11	0	\$10,050.11	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR BOSTER	\$8,594.47	0	\$8,594.47	02
5.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE DE MOTOR 20W 50	\$170.00	0	\$850.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-22T10:54:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

 $gV0BcFzFKOpAUSWuQsyN8HdzISR/DzASvxz2Xbnlhw40sYZRQ9auJC46AwcCTU1D5PvamT6y5d36g4ARAJOUB291Sn8qUFLc2FibVeoVMRxiCKilAloEkmOXor3WLwrAstbSNWDrD4PWYLRixVsRIIO8JvwlCFv2\\ CGNYiCBuNDiR6rP/xV2hxYnKqQuzI0dFZzMSKp7H0hnnpZEw44s00o4LpeHxHyynogyjGnGg/9EWnboV0ng6lyOvm/yQT1sTaYy0X9EazIUMc7Om6L0YjeuYnTUwwHxzHE8XM6/ZqBolcuZUlkEOVsmAQbANTZb5j\\ yEGjd1VKAZpVdx6TiSPi7/g==$ 

Sello Digital del SAT

FI2hjUSjnPshquCpJAuY1ZM3GxIvOT9inxxewFlpcrbuklw2xdm7mJIP5Fy3gPCoUCix93qpO9u5rK2apj3qQqp6icS+sLFqGjW621GxMAc8jYjCoExSdgb9EdlmBomn3rHaOl6OubP7HnaCWTqjW1/1zscgFDqklswr/yskg
vVM+DrND3OYP3LXieKjwrvyNkZwS6Sbo1FWDsEEE8lj0ySgLcgpaXAV7xklIAgZGGR7WvirEMwROKIJdoq1+96NVYSf7ppDaaOgcgCycPw+KREAdC1zQ7RYBL4i3ho5sc7mVahxMpJ5MXGfB82Y3QTAEwZ4JTS9
xQ+I wkTrnvPP5KO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|157|2024-01-22T08-54-55|99|00001000000700780081|CONDICIONES|33919.05|0|MXN|39346.10|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173812|1414|1.00000||167|Pieza|CAMBIAR RETEN DE

DISTRIBUIDOR|1291.75|1291.75|0|02|1291.75|002|Tasa|0.160000|206.68|25173812|1413|1.00000|H87|Pleza|CAMBIAR RETEN DE CIG7E7AL|2838.09|2838.09|002|2838.09|002|Tasa|0.160000|454.0944|25173900|1231|1.00000|H87|Pleza|REPARAR LUCES DE

CALAVERAS|850.00|850.00|0|02|850.00|002|Tasa|0.160000|136|25172001|1317|1.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR VOLANTE

 $MOTRIZ[450.00]450.00]0[02]450.00]002]Tasa[0.160000]72[25173900]1338]2.000000]H87[Pieza]CAMBIO \ DE\ AMORTIGUADORES\ TRASEROS\ AMORTIGUADORES\ AMOR$ 

C/U|2168.91|4337.82|0|02|4337.82|002|Tasa|0.160000|694.0512|25172001|1423|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JUNTA DE TAPA DE

Subtotal:	\$33,919.05		
IVA (16%):	\$5,427.05		
Total:	\$39,346.10		

BALANCINES|2214.61|0|02|2214.61|002|Tasa|0.160000|354.3376|25172001|1421|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JUNTA DE

CARTER|2442.20|042|2442.20|002|2442.20|002|Tasa|0.160000|390.752|25172001|1316|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE PLATO, DISCO Y

COLLARIN|10050.11|10050.11|002|10050.11|002|Tasa|0.160000|1608.0176|25173900|1123|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR

BOSTER|8594.47|8594.47|002|8594.47|002|Tasa|0.160000|136|33919.05|002|Tasa|0.160000|5427.05|5427.05|

