## Factura NS 123



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 8657ECE3-AC65-5144-B569-1D7A3E7D7A7D

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 86541 PLACAS: NB3838B

KILOMETRAJE: 212528

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-20T01:57:19

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA C/U	\$2,082.63	0	\$4,165.26	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS C/U	\$1,850.00	0	\$3,700.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,694.11	0	\$1,694.11	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE SOCKET	\$991.24	0	\$1,982.48	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,836.82	0	\$1,836.82	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				

CANTIDAD CON LETRA: QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 26/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-20T01:57:19

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

G4kPtuYD8Up458lf)OG24LNppTgjmzh/TqqbPMR266F0LP6jvB1wHzJPb+Ri5N7nvwQym+B8Yluc+pgEs+PLkdjVCide6A3827V/js3gEhqYFWaFDIAecutZJsDCsVXV95r1wDi8s9ZEEzlWJMSd1YDeCgO+hx7llD6YJ
M11Y028pVPUWcz/jTLIEZ5QoTBehtx6TXWblZi68xE6olev01Q/M/TXTPjFMMZcccAXIWv1P2gidtZGYQxdFcLjfYgwVRnuDzERJGRbe28zucQ3T8+xaTAm7pgCpkz4UHl/bm2Qb0nRfTuL382vomTQH9Ml4nfWDC

Sello Digital del SA

QDICH8e3AAjmAaAVESKX!YAy8aPU9rAw1ihHS3Y+ABrv17X6C/mlisC2PtMmCNvjy6nAY8smicdBDhQVY6U0sV5FP9SDVObc0/lQpH52ox3p8G3sUIBXDnPCYRJMZleYpRJqf5ClGumyQ7PBheoJD79iqiqUcCqz
OEuT/9XgxNyPMc9owdwclvwMoR9+tk7dEX1C1XdkB7S5BMV8P+eh35uAYjcExrXLy0DKbAsK+GzutVl8/oVo5vj2k3yGrcKF4/a3gMrWk/HJ3aa0P9PmxqyLEX+J/QNQCxSdjkl25HG3Jl0IJAC6CTnDLD91MekVMlk
wC3h+Vls8glWgH6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4 0|NS|123|2024-01-20700.57.19|99|00001000000700780081|CONDICIONES|13378.67|0|MXN|15519.26||101|PPD|58337|CFB190523NF1|CAF
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|1117|2.00000||H87|Pieza|CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA

C/U|2082.63|4165.26|0|02|4165.26|002|Tasa|0.160000|666.4416|25173900|1128|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS

C/U|1850.00|3700.00|002|3700.00|002|Tasa|0.160000|592|25172001|1111|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA,|1694.11|1694.11|0|02|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694.11|002|1694

SOCKET1991.24[1982.48]002[1982.48]002[1982.010.0000]317.1968]25172001[1112]1.000000]H87[Pieza]REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA]1836.82[1836.82[002]1836.82[002]17836].160000[23.8912]13378.67[002]17838]0.160000[2140.59]2140.59[1

Subtotal:

IVA (16%):

Total:

\$13,378.67

\$2,140.59

\$15,519.26

Este documento es una representación impresa de un CFDI