REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Odes Flotilla Ciudad Estado Escrito Por She C.P. Tel. Fijo Contacto Tel. Celular Recibido Fecha: 12/ Gasolina entrada Gasolina salida Hora: 6:31 LL __ 3/4 __ ½ __ 1/4 Compromiso para Año Placas # Económico Fecha: verado MV1365+ Hora: PM 3 G CNW 9 EHS Salida Fecha: 12 Hora: q VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible Técnico O = Operacional R = Reparación Necesaria SI NO Patino ✓ □ Llanta de Refacción F = Falta Objeto N/A = No AplicaFirma de Supervisión: ☐ ☑ Tapas de Rin **CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO** ☐ Gato Paneles de Puertas ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda NIX Asientos ☐ ☐ Triángulo de Seguridad Tel. Seg. Consola Central Claxon / Tablero / ☐ ☐ Cables para Corriente Quemacocos N//X Siniestro No. Toldo / ☐ ☑ Estuche de Herramientas Elevadores Eléctricos Seguros Eléctricos / Luces Interiores / ✓ ☐ Tarjeta de Circulación Tapetes (# 2) / A.C./Climatizador _/ ☑ Placas Ajustador Radio ___ Espejo Retrovisor / **CONDICIONES DE PINTURA CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO** SI NO SI NO Antena/radio / Estribos N/A □ Decolorada ✓ □ Logos en buen estado Guardafangos NA Antena/teléfono N/A □ ✓ Color no Igualado ☐ ☑ Exceso de rociado Antena/C.B. N/A Parabrisas ____ ☐ Exceso de Rayones □ ☑ Daños por granizo Sist. de Alarma NIA ☐ ✓ Pequeñas Grietas ☐ ✓ Lluvia ácida Limpiaparabrisas ____ Luces Exteriores / Espejos Laterales 🗾 ☐ ☐ Carrocería con golpes Escaleras Notas: Indicaciones del Cliente: * Revision de Frenos Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato. Recibo por

ALVA HIDENISHIA AUTUMOTIUZ

ALVA HIDENISHIA AUTUMOTIUZ

SOO IMPULSA, S.A. DE CV.

UERTO DE ACAPUICO #328. COI TINIARO. CP. 58337. MOREIJA. MICH

TELS. (443) 520-5177 / 520-517

Firma del Cliente

Nº _12756