Factura NS 2045





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 9653E220-8E03-5A4E-A810-8D9C7F8685F2

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 88007

PLACAS: NT5381A

KILOMETRAJE: 0

FOLIO: JIQ230

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-09-04T17:48:49

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$2,434.89	0	\$4,869.78	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARAR DIRECCION ESTANDAR	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
4.000000	H87 - Pieza	25173900 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$230.72	0	\$922.88	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN	\$1,102.55	0	\$1,102.55	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$1,216.00	0	\$1,216.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - REEMPLAZO DE TORNILLO ESTABILIZADORES	\$879.03	0	\$1,758.06	02

CANTIDAD CON LETRA: TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-09-04T17:48:49

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

Mp1+pXEOQRp46cNnm35lV1nGP68Gb3T5U11j/DEopZmOdlKGv7WRqv3VlFiptU+aeqe9qaR+zykCxJZaHtPpDyZ6p7eXwkv8i1Rh5EFcgwlrBev5K04BmK0j6P5jCgA7UT8/TFeyinHypf7rcv+Y5x8nv8p2ugMdHjQ4
q0brDETxSuz2iij1FCbicAenX2SrJ48Sb4QENpzxHHEkVeglMdkTUZAZEbE7iS3qHzCzlCP68nxrfD6Jrh/z31OVlSazkOP+PH84zcE2bKNFSO11F2cYFBWHDLA8zvvvYebrVei5FibFKhRg6LHW4yhAzbXTu8B0FMCW
3KJxcMqlsZgGw==

Sello Digital del SAT

x6v+EQy95bZs36ppCiv8jpVJlbvGrPM0Mok8j2ECUKoLirktuQFqRbvRJuDs0OamUT87nTq+vvNlMvGSVIpwlJCvDzQ1X+ZJJysTJJcODT9rmPkITcica40m5Ml/9HbSfqXeQ8rQWopYglM44ekq9uASbkEhv8lmUdUN
oAYTrgiTmzyxh+C+rWL024OtP9Mug+2lagygCL2a+gP1Lvnk4H+ytso/noeA96qlvPB9WsWJW/1Pm01avpPLCpcWKEz779XvgKXMl4IOQlqu2v1mJzh0WGxJHpAaHUFqvLINEFpupQZZFJ+TPMAHuK8H6k2jq5G4F
wYTv1.lv-Wa94\intit*

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2045||2024-09-04T17:53:23||99||00001000000700780081||CONDICIONES||11758.61||0||MXN||13639.99|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||11758.61||0||MXN||13639.99||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||11758.61||0||MXN||13639.99||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||11758.61||0||MXN||13639.99||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||11758.61||0||MXN||13639.99||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||11758.61||0||MXN||13639.99||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE||11758.61||0|||MXN||13639.99||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARFIXAND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE||||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE|||CFE

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|3547|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR

 $C/U|2434.89|4869.78|0|02|4869.78|002|Tasa|0.160000|779.1648|25172001|3563|1.000000|H87|Pieza|REPARAR\ DIRECCION$

ESTANDAR|1500.00|1500.00|002|1500.00|002|T500.00|002|Tasa|0.160000|240|25173900|3571|1.00000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS|389.34|389.34|389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|25173900|3572|4.000000|H87|Pieza|BALANCEO DE RUEDAS

C/U|230.72|922.88|0|02|922.88|002|Tasa|0.160000|147.6608|25173812|3579|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

Subtotal:	\$11,758.61		
IVA (16%):	\$1,881.38		
Total:	\$13,639.99		

PITMAN/1102.55|1102.55|002/1102.55|002/Tasa|0.160000|176.408|25173812|3580|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO
AUXILIAR|1216.00|1216.00|002/1216.00|002/Tasa|0.160000|194.56|25172001|3585|2.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO DE TORNILLO
ESTABILIZADORES|879.03|1758.06|002|1758.06|002|Tasa|0.160000|281.2896|11758.61|002|Tasa|0.160000|1881.38|1881.38||

