

Solicitud de Ingreso a Diagnóstico F-CA-06 NR 00

		Folio	UC23020
Fecha* 18/01/2022	# Eco* 15001289)	522862
Marca* CHÉVRC	LÍNea* AVEO	Año*	2020
Placa* PPW-956A	Número de Serie*	SGHD52H0LD024484	Km* 50,507
Taller asignado por Casar Responsable Teléfono Correo electrónico Dirección Estado* Municipio*	443 253 2182 - akumas@outloo tallerakumas@t Puerto Acapulco Michoacán Morelia	443 158 7041 - 443 688 bk.com taller@akumas.n notmail.com	1553 - 443 520 5177 - 443 520 5178 nx Angel C.P. 58337 Morelia, Michoacan.
A la llanta delantera izquierda se le hizo una bola, se llevó a un taller de talachas y comento el talachero que ya no está en condiciones de rodar y que no se puede reparar. Favor de autorizar la reposición de la llanta.			
Comentarios del Administ	trador de flota (Obligatorio)		rentacar 18 ENE. 2023
PROCEDA A SU INGRESO Taller: favor de validar mediante diagnóstico los trabajos solicitados por el usuario.			
			A
Datos del solicitante*			Vo. 80/1999 diva
Nombre y Firma*			Nomina sprepieto/Fierra Administrador de flota/Gerente
Celular*	Sergio Rodríguez Chávez 4436101005		Administrator de nota/devente
So of the second			
* Firma de conformidad Cl	iente / Usuario	La vigencia c	de esta solicitud es de _5_ días hábiles.
Facturar a: Casanova Vallejo S.A. de C.V.			
El taller asignado NO deberá ser modificado. Se considerará nula toda orden de servicio que presente alteraciones y/o modificaciones, deslindándose Casanova Rent del pago por el servicio o reparación.			

Cliente únicamente llenará los campos marcados con un *

daños a terceros.

 Taller
 enviará
 cotización
 al correo
 auterizacionescasanova@casanovarent.com.mx
 con copia
 al Administrador de Flota ucastillo@casanovarent.com.mx

En caso de que el usuario no presente la unidad para el servicio requerido, Casanova Rent NO se hará responsable por los