Manager Land	REP	ORTE D	E RECE	PCIÓN I	DE VEHÍCU	LO	/	
Series Codes					Particular Flotilla	OdeS	ID:	
Direction					Ciudad	Estado	Escrito Por	
Tel. Fijib Contacto					Tel. Celu	lar	Recibido , _ ,	
Email					Gasolina entrada	Gasolina salida	Fecha OC 22 (AM	
					LL3/4½1/4	_LL _3/4 _ ½		
2022 Mercedes	5	sprinte		BCO	LE31055	96027	Fecha: AM	
49. 152	Km Salida		1144	DRG	771103	1841	Salida Fecha: 6/8/122 AM	
10,101	WITT	VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO			Hora: 8'03 (PM			
D = Dañada		Daño Visibl		The contract of the contract o			Técnico SUBLONTRATI	
	= Operacional R = Reparación Necesaria = Falta Objeto N/A = No Aplica				SI NO			
F = Falta Objeto		Llanta de Refacción Japas de Rin			Firma de Supervisión:			
CONDICIONES	PO	Candado de Ruedas						
	DT	Gato			Cía. Seg.			
Paneles de Puer	NA	Llave para Tuercas de Rueda			\			
Asien Consola Central	Claxon	Extir	ngulo de Segurida	d	Tel. Seg.			
Tablero /	acocos NIA		es para Corriente		8			
Toldo	ctricos		che de Herramien	itas	Siniestro No.			
Luces Interiores Seguros Eléctricos				Tarje	eta de Circulación			
Tapetes (#				Placas				
Radio 🟒	rovisor	CON	DICIONES DE PIN	NTURA				
CONDICIONES D	PO	SI NO		SI NO				
Antena/radio /	0	E	stribos NA		olorada		gos en buen estado	
Antena/teléfono //// Antena/C.B. /////			fangos NIA		or no Igualado		ceso de rociado ños por granizo	
Sist. de Alarma	1	Limpiapara	abrisas		eso de Rayones ueñas Grietas		irios por granizo ivia ácida	
Luces Exteriores		Espejos Lat			rocería con golpes			
north annual	SHIPSCHARD	COMMON CO		Emb	olemas completos			
SA SOCI	> 6			at the		CO.		
000	3			100		C	100	
600		1			O'CE		1000	
(Say	_ 6	TI					The state of the s	
4.00	7			de:	1	4.5		
(.)	3)	The state of the s	Jan Jan		1000			
The state of the s								
Notas:				Indicaciones	del Cliente:			
					Sanifizacion, huele mal caja de carqq			
				JU114120	ación, noció	mai caj	a de carga	
Hemos registrado los daños		The second contract of the second						
con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la								
seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño								
o defecto, junto con otros		8						
ayudarnos mientras llenamo	os este formato.							
4								
	Recibo por					a		
						NO	13593	
F	rma del Cliente	2			RUETTA AUTOMOTEROS ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.		210000	
					#328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, S. (443) 520-5177 / 520-5178	MICH.		