Factura BJ 1373



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 8EA488F6-F46B-5FDE-A98D-53425F016BCD

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801055190

ECONOMICO: 80413

PLACAS: NT5369A

KILOMETRAJE: 253169

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-18T15:29:13

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - CAMBIAR BOMBA INFERIOR	\$4,287.93	0	\$4,287.93	02
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - REPARACION DE MARCHA	\$3,403.13	0	\$3,403.13	02
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - REPARACION DE ALTERNADOR	\$3,403.13	0	\$3,403.13	02
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - REPARACION DE CLAXON	\$2,315.10	0	\$2,315.10	02
2.000000	H87 - Pieza	25173304 - CAMBIO DE DESTELLADOR C/U	\$481.84	0	\$963.68	02
2.000000	H87 - Pieza	25173304 - CAMBIO DE RELEVADOR C/U	\$664.75	0	\$1,329.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE CORTO EN	\$1,530.00	0	\$1,530.00	02
		SISTEMA ELECTRICO Y DE IGNICION				
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - CAMBIAR PASTILLA DE ENCENDIDO	\$1,919.17	0	\$1,919.17	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 90/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-18T15:29:13

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

IEkAAA0nMoeCT/BZcEYzOOSynNdZnZPHtVVzfKWBLjim2XmvHArLOPnoSFxS0gPmmLKjDtYSylbbxWawJy9bkWr5qX3ZWlLBsibfssTLX9djvAuvHTrlGz3YNXVhQGgwrqOXfyJCAKbrpA7F/JCbYSqZjr4xxyGlOV9oF6NykNTLaQ/Zp818emLV5H4xXgfsbAXvkrl/eJWRdfrrRTsLPAaWCdXB/ktybY+zalL7SL0DHYySklDw9Z2nYdoS9//7b1BNWbA4Y+Qy4uB7EwpJrmqd/cYu0Y+5hZlCj6rbQ4TaPbFZUMd1FwMDC/bdqpdmYk9uvZm8Ci6hlDOOSy8g==

Sello Digital del SA

eMIJGIDBpisOqHwlQqFze033gc1R62K3mroa2/U1zOOCL6r5bNRncm4zKLGJF54GWctqpcgPhQvIn3aR8jjGkKiOmQvb6hSlTzs+Q4k6yWFG300XmQyugxWbDZjJM8KVlt_gNspiuOMDelzjSLIDHXhXZLcHWovoaM
g2wtD64gJUgQ1Yeigysqgco22nhiMPVthQqOr4iOibqiEEGUhTLVQk3LcuAVFlbLkYtnr0xu4ektELR3zkYWLwSiJ8rY5Y/oYTWRQqppDFSIWdm4FoQMV2LnKPn/F0TEk4U0JFNM4YK1LDrVw8i97Ks4lwCjjcTTWtWr5
nSVDeiOWwicznw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1373|2023-07-18T15-29:12|99|0000100000700780081|CONDICIONES|19151.64|0|MXN|22215.90||101|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|CG3|28111900|9603|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA
INFERIOR|4287.93|4287.93|00|24287.93|002|Tasa|0.160000|686.0689|25173304|10090|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE
MARCHA|3403.13|30|23|3403.13|002|Tasa|0.160000|544.5008|25173304|10099|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE
ALTERNADOR|3403.13|3043.13|002|3403.13|002|Tasa|0.160000|544.5008|25173304|10099|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE
CLIAXON|2315.10|20315.10|20315.10|002|Tasa|0.160000|545.5008|25173304|10099|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BESTELLADOR
CUJ481.84|963.68|002|Tasa|0.160000|154.1868|25173304|10095|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE RELEVADOR

Subtotal:	\$19,151.64		
IVA (16%):	\$3,064.26		
Total:	\$22,215.90		

C/U|664.75|1329.50|0|02|1329.50|002|Tasa|0.160000|212.72|25173304|13183|1.000000|H87|Pieza|ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE CORTO EN SISTEMA ELECTRICO Y DE IGNICION|1530.00|1530.00|002|1530.00|002|Tasa|0.160000|244.8|25173304|10104|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR PASTILLA DE ENCENDIDO|1919.17||1919.17||002|Tasa|0.160000|307.0672|19151.64|002|Tasa|0.160000|3064.26|3064.26||

