## Factura NS 453



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 05D8B857-6D32-58B8-B1D2-4A37D0067555

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 106261

PLACAS: NB1801B

KILOMETRAJE: 44317

DATOS DEL CLIENTE

**EXPEDIDO EN** 

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-05T16:16:56

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - KIT DE CLUTCH NUEVO QUE INCLUYE: (COLLARIN, PRENSA Y	\$27,125.28	0	\$27,125.28	02
		DISCO) Y RECTIFICADO DE VOLANTE				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE ESPEJOS LATERALES C/U	\$2,138.72	0	\$2,138.72	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA INFERIOR	\$7,934.55	0	\$7,934.55	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 32/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-05T16:16:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

J6lkBlAGjjY42eVaVH87dRmilHuGUo29n1O0TzotTvC01eK/2jp3wlsoxDYxreEg3Plg7CFkJ9TtTklY+OmSXjP1zYDeylPZwV64HqlPsRPZUKo7Pgod05g9bCNpwuF9v99SpKxxTRi3MZQJMCiuv9jMSO9a3uigV5DTal Gb9Hphz1nsLETIMG04n7ScgYGTWA49nXrFYUhSyK40g6j5+nlSwsdJvUiOQotoq3lqXvTLlqDA5e9b4Zwiku/lE3MjNGFlY35/IlCnobcRsSJrchMSqY05XlC6tWh9AdGtN839TWiHUbvlu8WiNQ5lukyz5WPrgTkNvc4fa noW/7PXCove==

Sello Digital del SA

AL/ZxLWwiXdJ3MPnrmw9s+23dtbJNaEdznjCuhMtEYOdPUppraRNi0snjSxzPuCCAtSkjYsjin4UzM92WGi6A4qUxAC+SSi6E7Lh9SqUhczLLWcyWviccTa18pktPQQ9BEoDQGCmKN6aDzPtaDoQl9o/hJsWF2FIAN
1V1zldPu3Aup4TePZo5xnCvdcO1ATB4VAMh+E+g9TBJK79jjqdx5fQjjKCgHK8lo5WlpeaPJzOjuhlc2lCT5SjhLL7a3Bjhozt3E/7wulXgHyusETqi2c+eBTzWFres5mniYMt+mTHQnxX4ocSV4K/hVJaLl8yDa768miDFq
0tl/mv2SQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|453|2024-03-05T15.16.55|99|0000100000700780081|CONDICIONES|37198.55|0|MXN|43150.32||101|PPD|58337|CFB190523NF1|CAF
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|5323|1.00000|H87|Pieza|KIT DE CLUTCH NUEVO QUE INCLUYE: (COLLARIN, PRENSA Y DISCO) Y RECTIFICADO
DE VOLANTE|27125.28||070|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||0102|27125.28||010

 $C/U|2138.72|2138.72|0|02|2138.72|002| Tasa|0.160000|342.1952|26112000|5016|1.000000| H87| Pieza|CAMBIO\ DE\ BOMBARA | Pieza|CAMBIO\ DE\ BOMB$ 

Subtotal:	\$37,198.55		
IVA (16%):	\$5,951.77		
Total:	\$43,150.32		

