Factura NS 539



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: FF303223-E6E5-5139-923D-1DF5BD2D9BB0

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013825

ECONOMICO: 99749

PLACAS: GV6385C

Subtotal:

IVA (16%):

Total:

\$42,465.65

\$6,794.50

\$49,260.15

KILOMETRAJE: 208776

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-06T09:50:35

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Pedal de clutch	\$2,607.00	0	\$2,607.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Cables de bujia	\$1,621.00	0	\$1,621.00	02
1.000000	H87 - Pza	25172001 - Polea Damper de ciguenal	\$4,550.00	0	\$4,550.00	02
2.000000	LTR - Litro	25174200 - Aceite de direccion p/litro	\$260.00	0	\$520.00	02
1.000000	H87 - Pza	25172001 - Boma de direccion al cambio	\$8,956.11	0	\$8,956.11	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bomba de agua	\$4,085.00	0	\$4,085.00	02
1.000000	H87 - Ser	25172001 - Reemplazo de anticongelante	\$880.00	0	\$880.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Deposito recuperador de liquido refrigerante	\$2,354.00	0	\$2,354.00	02
1.000000	H87 - Jgo	25173900 - Buje piloto	\$1,306.00	0	\$1,306.00	02
1.000000	H87 - Pza	25172001 - Collarin de clutch hidraulico y/o mecanico	\$2,532.00	0	\$2,532.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bomba de clutch	\$2,990.54	0	\$2,990.54	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Soportes del motor C/U	\$3,165.00	0	\$6,330.00	02
1.000000	H87 - Pza	25172001 - Cambio de empaque de carter o deposito de aceite	\$1,084.00	0	\$1,084.00	02
1.000000	H87 - Ser	25172000 - Sondear radiador	\$2,650.00	0	\$2,650.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 15/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-06T09:50:35

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

eWSc5WxribCg47ad8HSXcriO8b50HAfy6lFe+XhSkHTL2M2TEYdDy3s3O7XjzysAzPKqY5cTxKO604caQcModkBa7ghkMUaRy7NySOE37Xrv3F3flip4Llbr1gPW+lvhLKq93Rd1YIXTTWU3hR8vPNyE1dLJJ9cgOU9
dLNmj1tOhsbftH7ab6iaw1w8Ddw5UelUzCeBYmz1y9qPCZNMSSL+TF+Ya7daBW3t2zwSBnnQTGU1pTfhvNPXOH6Q4Tmn0z+GR1Lu1ELAt6hikJMQEEbrhOLJCCe00JmwL1lovlHZ7+Rw8l4F9oLYww8dNS175N
72Tno/A2YIDXYiHUZQ=

Sello Digital del SAT

Buul\nbpa\y5sZUv9QLiCes\u3X6r8K7XrvPGMVY9fVv2lWi9cDKGin6cRnR8J06o8REOHdu62/E5U1Pv\nbpKaQcjAkuaK6EDCQBhv09WxfdYynLxm80/eC78lg442E38h\wilvik2hK9gFC0K5ChL0rG1tvxX1LleWF
r0PkeAl0ROdhzY6j3w8cQKqbWhD9gJNo7GY2Y5iXb+eYlpxcYs/m6F92M73hpqiRZHA4mZUbzMcBO2Y+jH0Z/my3oDLiESsniHUThxPmV2ia3dZ8xuxdiGypBrcpANQQA4dGNqyT1DwoPld64lEtp4YM+dcZLgFlLa
P\u00e40cReA1QXniA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|539|2024-03-06T08.59.35|99|0000100000070780081|CONDICIONES|42465.65|0|MXN|49260.15|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|6328|1.00000|H87|Pza|Pedal de clutch|2607.00|2607.00|002|1607.00|002|Tasa|0.160000|417.12|25173900|6374|1.000000|H87|Pza|Cables de bujia|1621.00|1621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|002|T621.00|

p/litro|260.00|520.00|0|02|520.00|002|Tasa|0.160000|83.2|25172001|6360|1.000000|H87|Pza|Boma de direccion al cambio|8956.11|002|8956.11|002|Tasa|0.160000|1432.9776|25173900|6410|1.000000|H87|Pza|Bomba de

aguaj4085.00|4085.00|002|4085.00|002|Tasa|0.160000|653.8|251722001|6400|1.000000|H87|Ser|Reemplazo de anticongelante|880.00|800.00|002|800.00|002|Tasa|0.160000|140.8|25173900|6331|1.000000|H87|Pza|Deposito recuperador de liquido refrigerante|2354.00|20354.00|002|2354.00|002|Tasa|0.160000|140.8|25173900|6332|1.000000|H87|Pza|Deposito recuperador de liquido refrigerante|2354.00|20354.00|002|2354.00|002|Tasa|0.160000|376.64|25173900|6332|1.000000|H87|Pza|Deliarin de clutch hidraulico y/o mecanico|2532.00|2532.00|002|Tasa|0.160000|405.12|25173900|6327|1.000000|H87|Pza|Demba de cutch|2990.54||2990.54||2092|2990.54||2092|154|200|217asa|0.160000|478.4864|25173900|6377|2.00000|H87|Pza|Soportes del motor CVU|3165.00|6330.00||002|2330.00|002|Tasa|0.160000|1012.8|25172200|16386|1.000000|H87|Pza|Cambio de empaque de carter o deposito de aceite|1084.00|1084.00||002|1084.00||002|Tasa|0.160000|173.44|25172200|6486|1.00000|H87||Ser|Sondear radiador|2650.00|2650.00|002|2650.00|002|Tasa|0.160000|173.44|25172200|6486|1.00000|H87||545|004845.50|

