Factura BJ 1686

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 36E6800A-06B9-5683-9E6C-9222B060BFCA

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI263003

ECONOMICO: 6224

PLACAS: NTD9676

SERIE: LG306224

KILOMETRAJE: 101060

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

RFC:LFC1106205B4

Domicilio Fiscal:54030

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-10T12:58:35

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - REPARACION ELECTRICA EN LINEAS DE BOBINA	\$950.00	0	\$950.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON	\$600.00	0	\$600.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$465.00	0	\$465.00	02
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS IRIDIUM	\$178.00	0	\$1,068.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,080.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 56/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-10T12:58:35

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

UDNaWx6ybsxpJg/iOb6y5BY4rLaON3HJ9R38cXmLTct/Al2ZjCbObTNBaPAEDZ54Fh2uaZiOnK754liMGglAu5W39Qk1cuNl0FcxlJdAMuDw6Ny4uX6MnFcvXa7Xl6Ldl85kDlbeo90ZiclTGiRvXvAxK3Tyx8PZhlVYpQ
2yjpriD4RwH78aXiV+eg/pZhdhp/vFszrDSdyJ64iONmgbfWA5b8b87BSQE2lSnEYUllBQC2sQMKSUJ9gdZ9klF+reLFMKiEslqLRnJin5v3pBiFl6eBSEXvETypzUSpuOs31+VBUAgqdV/ituZjWVptmYBfl4NO881eZavY
IR6wWhw==

Sello Digital del SAT

UIS23cSTPcsjSPVm0nlCra86iDcDXMCEPl3u8b0aOL1Wqdd++6vsH6ntgJNxctgG6J8irR6im+gh7OEuOMbkVo+KQJUQ8FgJXJ0gzlomHXyPP9iQ36GDBra0ilWGZN2xzWkYun9tkYG83yURi64dzV+MHgpelPH9wUbxxM4yaMK3izUtwENWpGB1+UbFHGxOUlk6Q23alz7al4vKrzyTDAcH40HGn038i0Kc4hJldUhp2q2LJY14Gg8YMVgD7woqFo2jM+1beT5vjtq98NBaUmMNP303louW3QmKEclKz0bMmQlcQh9sd1QriDrxyOlkFe00flixfsiFO01u78kh0==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ|1686|2023-08-10T12:58:34|99|00001000000700780081|CONDICIONES|7041.00|0|MXN|8167.56|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFC110620584|LUMO FINANCIERA DEL CENTRO|54030|601|G03|25173900|5025|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION ELECTRICA EN LINEAS DE BOBINA|950.00|950.00|950.00|002|950.00|002|Tasa|0.160000|152|25171718|2815|2.00000|H87|Pieza|RECTIFICACION DE

DISCOS|200.00|400.00|0|02|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25171718|2814|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1589.00|10589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|00

 Subtotal:
 \$7,041.00

 IVA (16%):
 \$1,126.56

 Total:
 \$8,167.56

IRIDIUM|178.00|1068.00|0|02|1068.00|002|Tasa|0.160000|170.88|26101700|4968|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE|189.00|189.00|0|02|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2810|6.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1080.00|002|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|26101700|2813|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE

NIVELES~Y~REVISION~DE~SUSPENSION|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|7041|002|Tasa|0.160000|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126

