## Factura T 1967

DIAGNOSTICO Y REPARACIO

MARIANO AVALOS VICTORIA

RFC: AAVM800825NK8 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000503454131 Folio Fiscal: F3FB8069-C863-4162-95A9-C397ECD3DAAE

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

**EXPEDIDO EN** 

CAR FIX AND BEYOND

CP:59665

RFC: CFB190523NF1

1

Fecha y hora de emisión: 2023-03-21T17:51:10

Uso CFDi: G03 - Gastos en general Domicilio: 58337 Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

E48 - M.O.

U Medida Cantidad Descripción V Unitario Impuestos Importe

78181500 - BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, ENGRASADO DE BALEROS, RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y

ENGRASADO DE BALEROS

DELANTEROS.

2,370.69 02 Sí objeto de 2,370.69 impuesto 002 - IVA: 379.31

Condiciones de Pago: FORD F-250

NB-3840-B ECO: 87409 KM. 206,668

> SubTotal \$ 2,370.69 +IVA 16% \$ 379.31 =TOTAL \$ 2,750.00

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO: 99 - Por definir

FECHA TIMBRADO: 2023-03-21T17:52:38

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000504204971

## Sello Digital del CFDi

6xEc5vuXoaN3WksrhJVGRV7ZDlyUNatoMxgpIVs+RTtx3vS2ToOfOokE/Q6CU7fopeCHtYR100i/GZSpe6ElSR5IJIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJwcaeSi1100i/GZSpe6ElSR5IIIUbrsiap0OJRHWyWiQgt+145Pw7lreUEyM8mZttVzKB1I57Fd4yaw9lJBUH7yD1aXF0GZwjLLA6YBfK4CorBuhJh3NB3WbPZNAUCn6lz/BjQGQnEJ PAEcwhTbgQWE5sSRrtllHXvWw=

## Sello Digital del SAT

cwvrp8lQ4la+17kTyf+1dB01YLiiZUE5Z0Xl8zaZC450GTtiNvECYjJNXmsY+yw1ohKZ6ljXUmN4lVdjwfHuZaV51PPmtLYUfoeGCVHs8qE X68V/Ny2t023G2/3IOT+5RydkbHCQ/SU40tpACgz7apEYIFGOfVwo9qv+uk0z/3sJ7qxA3zePhuOeWQGR8HTBxOX70bPyAUnENJywLN2tpACgr2tOKWHpIRJvpn/jKzSYrF6PYO0gbLVdZA6JsQ==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F3FB8069-C863-4162-95A9-C397ECD3DAAE|2023-03-

21T17:52:38|PPD101129EA3|U6/8EsfQTE/UJ5xa0DrsqERHInagS9sOAQ+imquDvChE/jOJ9eFme+lscoivwflTb6tXp3vvyct0/YOhBKdC  $\label{thm:local_policy} \mbox{UpLXzVckdL20jsGqKOVz0wl16xEc5vuXoaN3WksrhJVGRV7ZDlyUNatoMxgpIVs+RTtx3vS2ToOfOokE/Q6CU7fopeCHtYR100i/GZSpervarder.} \mbox{UpLXzVckdL20jsGqWCN2DlyUNatoMxgpIVs+RTtx3vS2ToOfOokE/Q6CU7fopeCHtYR100i/GZSpervarder.} \mbox{UpLXzVckdL20jsGqWCN2DlyUNatoMxgpIVs+RTtx3vS2ToOfOokE/Q6CU7fopeCHtYR100i/GZSpervarder.} \mbox{UpLXzVckdL20jsGqWCN2DlyUNatoMxgpIVs+RTtx3vS2ToOfOokE/Q6CU7fopeCHtYR100i/GZSpervarder.} \mbox{UpLXzVckdL20jsGqWCN2DlyUNatoMxgpIVs+RTtx3vS2ToOfOokE/Q6CU7fopeCHtYR100i/GZSpervarder.} \mbox{UpLXzVckdL20jsGqWCN2DlyUNatoMxgpIVs+RTtx3vS2ToOfOokE/Q6CU7fopeCHtYR100i/GZSpervarder.} \mbox{UpLXzVckdQCU7fopeCHtYR100i/GZSpervarder.} \mbox{UpLXzVckdQCU7fopeCHtYR100i/GZSpervarder.} \mbox{UpLXzVckdQCU7fopeCHtYR100i/GZSpervarder.} \mbox{UpLXzVckdQL20jsQcU7fopeCHtYR100i/GZSpervarder.} \mbox{UpLXzVckdQCU7fopeCH$ 



6EISR5IJIUbrsiap0OJwcaeSi1RHWyWiQgt+145Pw7lreUEyM8mZttVzKB1l57Fd4yaw9IJBUH7yD1aXF0GZwjLLA6YBfK4CorBuhJh3NB3WbPZNAUCn6Iz/BjQGQnEJPAEcwhTbgQWE5sSRrtllHXvWw==|00001 000000504204971||

