## Factura BJ 1665





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: AA938465-3500-52A2-B454-FA130FECE663

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI258887

ECONOMICO: PP02 PLACAS: HC4535G

SERIE: MK809043

KILOMETRAJE: 43401

## DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-09T10:57:28

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR LTH 15 PLACAS	\$3,195.00	0	\$3,195.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARACION DE ALTERNADOR CON CAMBIO DE REGULADOR	\$2,162.00	0	\$2,162.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 12/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-09T10:57:28

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

C7oCqBJZiCvcsiNyaLziegQK6th3qVv/A+Jmyt2shodPF5+Ppsz4A9D0+H45DzgQ3wHD+QqTeVqNYxf6KJjiq1akqLSbwlgg16LSN27lsYwexMWQuM9JESrjucyoqSjnynt4JE++dz9ly6Bk1THqP5vV7qeOvaCoJUOLcg
UaO6ffLIBVrRKdX6iNivPnySiaN0zPT0z91UxyDb6p0RtzZa7FjBFYkej/DbJkt5sWhOop7RGrgKGIYl2ewMKGkSer+ixiqYJ+XmRPWCXdttl2UTwzcFiz4046h\w7qENjFZF/yPNF6r7uWRBcbqZoH8r2Ti8BaruY146xC
WXMwA==

Sello Digital del SA

T9vimGxumijCPt+VR1mzF125TaN+ai/Oljir4l6sib3vC+HCubQ+x1e8/V2zrzQkUbelnMkZBD7PsalYqZkV5MPHVRAeqip26wzCQgBjgec/J/JiqmKx2Bm5cGilKQ1lpBzaZvco7m/5BkopMlm8KZLtvcGPiQ008M2QjdLRc oMgD9gloGMBNqKllcRFTZCGbpaRvtVostOOWPkC1yu3J4TWolccR80Gil06TKyO7/CxMO4l/PlpfufVEHBQNEYSZ3C+11ZUSwTGs8GUL2kHnoObTyGDCmDnmYnQLeNvaguu25Etenye1B1nnQGU0lUyP32P8E
DeLaYioxderJmA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1665|2023-08-09T10.57:27|99|00001000000700780081|CONDICIONES|5357.00|0|MXN|6214.12||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

PLACAS|3195.00|3195.00|0|0|2|3195.00|002|Tasa|0.160000|511.2|25173900|2883|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE ALTERNADOR CON CAMBIO DE

REGULADOR|2162.00|2162.00|0|02|2162.00|002|Tasa|0.160000|345.92|5357|002|Tasa|0.160000|857.12|857.12



