## Factura NS 1042



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 09119640-FA69-53DF-BF84-93A5AA082196

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 81148

PLACAS: NT-5373-A

KILOMETRAJE: 237853

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-16T12:35:03

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$10,050.11	0	\$10,050.11	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$350.00	0	\$350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REVISAR, ALINEAR Y LUBRICAR PEDAL DE CLUTCH	\$650.00	0	\$650.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA INFERIOR	\$3,785.00	0	\$3,785.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 73/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-16T12:35:03

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ZIEgyxXGN7FE10zkdgBEhDel.1q/zkGXMrabyLGEnLyxyWnP+dRZh2vJXJdymzzy+po87i7DcY7AbdOPDFttYoK43K4f6wDHTNXqPQxCpqZWdGbUK2XtzFugr0ZxgTii/s6tWQehcU8/6C078BsBrt0WCx/rANNNH3wpHEHONaFiTV9n/sVZtaqnqYUIU7j+0YYAOSS3aqgeAYhFna+M7lydq7jgZ+VgwADwuExnMydXl3ddG6/TN5NrpJLADuGCSLiraW0yOUkAw5bWxdDsbkwr0UnxtROF+SNALM6ViFdFUQ9bOKsM3ZFGxAWXSM5UdMvwbLYKZBwYS7eAc9ZiS1w==

Sello Digital del SA

FKD9BBiOJ9zzKNEvg7cVzl3gXwPNp3X7XTdZzk2QWQPn/0zhPDxswsio6hwt.bziiBYlk89P6yhgh9S/62LNdcFi9WOcqB343DMOzat3+BijeK0LhGxQQNG0cZwgdfmdR5hipADvXjBXqBpXU+xxt1HRPc7xVTbghhal
SZVMJXnvQ2YTTigPBEUWsMHeXYuFY54k5FzgBibEBY7uHmLvjJe/LuVtqL1NxJEUGeLrz7/HEIXTK/KlaOP+atck5D6uycTMd4IBsbpl9vON+FVJr7l0h4Gnvz+XcOYEKaIPMNyghaXaUbljQ8//A+oprOj6tWzlBj2F96E
26ZV4+qSuq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|NS|1042|2024-05-16T11:34:57|99|00001000000700780081|CONDICIONES|14835.11|0|MXN|17208.73|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CDI160330RC9|CFE

 $COLLARIN|10050.11|10050.11|0|02|10050.11|002|Tasa|0.160000|1608.0176|25173900|4647|1.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR\ VOLANTEAU (Control of the Control of the$ 

MOTRIZ|350.00|350.00|0|02|350.00|002|Tasa|0.160000|56|25173812|4655|1.000000|H87|Pieza|REVISAR, ALINEAR Y LUBRICAR PEDAL DE

CLUTCH|650.00|650.00|002|650.00|002|Tasa|0.160000|104|26112000|5016|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA

Subtotal:

IVA (16%):

Total:

\$14,835.11

\$2,373.62

\$17,208.73

\_INFERIOR|3785.00|3785.00|0|02|3785.00|002|Tasa|0.160000|605.6|14835.11|002|Tasa|0.160000|2373.62|23