

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA

| ORDEN DE SERVICIO DE VEHICULOS | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| • | NUM. ECONÓMICO 86462 MA | CHA 26/AUNIO/2023 RCA FORD SCRIPCIÓN Morelia | |
| | DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA | | |
| | AFINACIÓN | FALLA MOTOR | |
| | LLANTAS | SISTEMA ELÉCTRICO | |
| | FRENOS | TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL | |
| | ALINEACIÓN Y BALANCEO | HOJALATERÍA | |
| | ∠ CLUTCH | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |
| | DIRECCIÓN | OTROS | |
| | SUSPENSIÓN | | |
| OBSERVACIONES Golpeteo en la parte inferior de lantera de l vehicule | | | |
| al pasar por topes o baches | | | |
| Se complica meter la primera velocidad y reversa | | | |
| Espeso lateral deraho dunado, Tarda mucho en encender el vehiculo | | | |
| | | | |
| | OPERADOR | JESE CENTRO DE TRABAJO | |