Factura NS 1962





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: C766B152-B3A5-525C-9F4D-49F363A9F6BF

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 75470

PLACAS: MD6268B

KILOMETRAJE: 222789

FOLIO: ZAM306

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-23T18:07:50

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN	\$1,312.28	0	\$1,312.28	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$2,233.38	0	\$2,233.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25173811 - TRABAJO DE TORNO PARA REPARACION Y BALANCEO DE FLECHA CARDAN	\$1,380.00	0	\$1,380.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 77/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-23T18:07:50

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

bZd/yxyBYSdzeblqNWxF02b0gw42zimpfqfH8NQOO+IT7FE/YI+PO3P0rSMTHQaaaXIsQKj31V5jgEXUK+kNqCPPttgZHXGHL69xWMX7IAOpV2XYBmopbu3Dna24cPVvza6gPg2ttRkOhzRJuGn+4iwMptTL/CUcqqHGgK/0Z53mA0fwNUuUQ1ffHplL+Wn/WSpP1+1Bf1UUb/+uehwhs9lmkunBzNR+daXaat1r7Dnx/4MfPUa9Jhw6aOigr/3ODMM6o+ywnNOEVMjHnFTKgBy0D8MsweGGQS+k2D4uD0lPq3e27o6FpFarbrmf9kdzhjDAdktLFS2R0i8GoPu8O==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|1962|2024-08-23T18:11:34|99|00001000000700780081|CONDICIONES|4925.66|0|MXN|5713.77|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26112000|1301|1.00000||H87|Pieza|CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN|1312.28|10|02|1312.28|002|Tasa|0.160000|209.9648|25172001|1418|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

TENSORA|2233.38|0|02|2233.38|002|Tasa|0.160000|357.3408|25173811|10599|1.000000|H87|Pieza|TRABAJO DE TORNO PARA REPARACION Y BALANCEO DE FLECHA

CARDAN|1380.00|1380.00|0|02|1380.00|002|Tasa|0.160000|220.8|4925.66|002|Tasa|0.160000|788.11|788.11||

Subtotal:	\$4,925.66		
IVA (16%):	\$788.11		
Total:	\$5,713.77		

