## Factura BJ 1685



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 098E8826-06BA-52BF-9921-0D20D615E70D

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI263003

ECONOMICO: 6224

PLACAS: NTD9676

SERIE: LG306224

KILOMETRAJE: 101060

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-10T12:56:17

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - REPARACION ELECTRICA EN LINEAS DE BOBINA	\$950.00	0	\$950.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON	\$600.00	0	\$600.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$465.00	0	\$465.00	02
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS IRIDIUM	\$178.00	0	\$1,068.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,080.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 56/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-10T12:56:17

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

InGSGUb3kCxjXM4147C0aFiz/4le8/3hRc3Fnil5il4/gQXQLpfjMA+daZOIN1YidzQRwysyoLGzNGpxthp1cDMFmsWsmdlKP7MBDORCF5AZSvmY5KYMf0lKQTvac0Gw6Hu4DdlDJH5ClOd1F4SNCgURUB+Bpu/kc
Eu0lUVwG60jS/gQjAeuZsjaUURw0eONT6U1D8J3LUqPGA3Baf2kROYTOeV3jz7LeHYOvQtrSwwrgMjWzZ4cnNQcGEh28lbQ41pe8C6naHswdiHYquoZ1NcXvGEcFXcSgX78xneCqGJ8xmwa5zB/QGdvJDBOou8
hlvxa0YP7+FbJTPL+b1VA=

Sello Digital del SAT

YLJa+Bk32IFSztvzf849g1N9yuEGRIuVAvPjWkHuWeajK4BKREzluu3UE2tCtVSpx7HzdNzLuoHbZhOAaYJxPdx8uwDv0iofVyy8tDlLbapD+cSJIKUBhR4bbVp4CjXb4mAGzyqVC9hPBO0brfqVAp+VVlKqdZINsAAN4
AnF3lLJGMLZTd7Sh06+e2OSnDNLHbTMzH3tDTCW0rx6WuDrRH/2SrShpe81jTeEj9DDHVDlJS5/cy92CNR4FdzKXPLHadJ6XyDQbVudqLmCbbta8PxAaUGfcJkB2ltzBDacV4FMdTwRDhlN34dG/6p2Mg4nlttQrzs
xw.19W+DcznDDCun=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ|1685|2023-08-10T12:56:17|99|00001000000700780081|CONDICIONES|7041.00|0|MXN|8167.56|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25173900|5025|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION ELECTRICA EN LINEAS DE BOBINA|950.00|950.00|902|950.00|002|Tasa|0.160000|152|25171718|2815|2.00000|H87|Pieza|RECTIFICACION DE

DISCOS|200.00|400.00|0|02|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25171718|2814|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS[1589.00](1589.00](0)(2)[1589.00](0)(2)[1589.00](0)(2)[7

Subtotal:	\$7,041.00		
IVA (16%):	\$1,126.56		
Total:	\$8,167.56		

IRIDIUM|178.00|1068.00|0|02|1068.00|002|Tasa|0.160000|170.88|26101700|4968|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE|189.00|189.00|0|02|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2810|6.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1080.00|002|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|26101700|2813|1.00000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE

NIVELES~Y~REVISION~DE~SUSPENSION|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|7041|002|Tasa|0.160000|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126.56|1126

