Factura NS 609



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 5AC415E3-80A1-5FB5-927F-3B4C511BA5D0

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 81145

PLACAS: NB3853B

KILOMETRAJE: 271456

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-14T11:07:58

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$450.00	0	\$450.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$10,050.11	0	\$10,050.11	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR BOMBA DE AGUA	\$5,312.38	0	\$5,312.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25171704 - TRASLADO EN GRUA	\$3,400.00	0	\$3,400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE MOTOR O MEDIO MOTOR	\$27,980.00	0	\$27,980.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA INFERIOR	\$3,785.00	0	\$3,785.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 89/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-14T11:07:58

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

 ${\tt MOTOR|27980.00|27980.00|0|02|27980.00|002|Tasa|0.160000|4476.8|26112000|5016|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ BOMBA}$

Sello Digital del CFDi

MctYEQuNoGTqGX52LeBlzuoHmFV8lB+ZNISgEk3ctPFkchnXijGjbFKL2l9w2mxWy8U4Ho0huHY7A2ZKAJiWmOEeoRwXE6S9WhgjB8/EX48mGBlk/h/6/c2lUkOJyqzRR3o0tRMYNxw1iT3a1Fbhcy8s9SeZj+P8S1
az2C+0rmpovJ7OJGewGxp3qnvTs3ynZ1bqQwTeVtOlluP7eXrUN+ZZ5z/q4tXdn9FcoPYQEkBe91cuDkck0MlxjsdtQVRnY+yA0DXcbuozFsrquo/4ZiCT4K6iJ8lP+69WKjj0D6UwguwBBL7t482yE+/LgwBitK/YuyGXgy2
SILIPLhHftw=

Sello Digital del SAT

nJu4hE0/8vFula6ilfq1csXSaFKGcyAxE+ID09ilg4nKP/IDbE0/i3vu+EV7JBGP9qzSiV89PhLPGmMsSrYbInvd8V4PTubdKnoqVlcDiBM8qgwbEZ/sCA80Rwo+8pS022d0I5h5WWav3QISv4NAPsvzFk8TMaOQI/P69wW
452YtbShKuZCQpyWSSBCRbK5ug44rlpwGoiLipegN9jDAQ1UbnOcL5X5b2Ti4Pcu1TmXhWyaR/KYD8Oh6/y+XH0khSVxEy9i/hscNEn5Yyy2Dm5yXoOyo+ZnkcGWZSJ03VmvU8NvsPGMSnHk3Pk+h+04Pl4xZ1a
absN8o7CG1M8hI Imw--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|609|2024-03-14T10:07:57|99|00001000000700780081|CONDICIONES|51927.49|0|MXN|60235.89|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CDH60330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|1317|1.00000||487|Pieza|RECTIFICAR VOLANTE
MOTRIZ/450.00|450.00|00|20450.00|002|Tasa|0.160000|7225172001|1316|1.00000||487|Pieza|CAMBIO DE PLATO, DISCO Y

COLLARIN|10050.11|10050.11|00|21050.11|002|Tasa|0.160000|1608.0176|28101700|1160|1.00000||487|Pieza|CAMBIA BOMBA DE

AGUA|5312.38|0312.38|002|5312.38|002|Tasa|0.160000|849.9800|25171704|5432|1.000000||487|Pieza|TASALADO EN

GRUA|3400.00|3400.00|002|3400.00|002|Tasa|0.160000|644|2610700|1474|1.000000||487|Pieza|CAMBIO DE MOTOR O MEDIO

Subtotal:	\$51,927.49		
IVA (16%):	\$8,308.40		
Total:	\$60,235.89		

