COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN DE SERVICIO

Página 1 de 1



1	NO. DE ORDEN : 200304904
	FECHA DE ELABORACION: 10.07.2023
	FECHA DE RECEPCION :
	FECHA DE ENTREGA :
A favor de: ECO IMPULSA, S.A. DE C.V. PUERTO DE ACAPULCO 328 MORELIA TINIJA C.P. 58337 443 158 7041 -	
raia lievar a cabo la reparación del	veniculo official que a continuación se indica:
Júmero Económico: 8000074773	Placas: NF0509B Modelo: 2004
Marca: CHEVROLET	Submarca: CHEVROLET
Pipo: CAMION	No. de Aviso: 503174487 Kilometraje:
Mantenimiento: Correctivo	
Sistema afectado:	Falla Posible:
Elaborar presupuesto de reparaci	
Tì	RABAJO A REALIZAR
ACTIVIDAD	SERVICIOS
0010 CAMBIO DE FLECHA CARDAN	1 REPARACION DIRECCION Y SUSPENSION*

Descripción de la Orden: 208304964

CAMBIO DE FLECHA CARDAN

Autor del Aviso: ROSAURA LIZETH RODRIGUEZ PIMENTEL

Autor de la Orden: ROSAURA LIZETH RODRIGUEZ PIMENTEL

AUTORIZA

R.P.E.9M21V ANA ELENA GALLEGOS MENDEZ RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR