Factura BJ 716



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000500552520

Folio Fiscal: E5CAA1B7-22D4-5D25-BD15-FC95C4879847

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI246793

ECONOMICO: 0408

PLACAS: NNN8736

SERIE: LG200408

KILOMETRAJE: 136229

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

RFC:LFC1106205B4

Domicilio Fiscal:54030

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-16T11:29:23

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - JUEGO DE TAPETES	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - JUEGO DE PLUMAS LIMPIABRISAS	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - ESPEJO LATERAL IZQ/DER	\$7,695.00	0	\$7,695.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25174700 - SENSOR DE PRESION DE AIRE TPMS	\$2,985.00	0	\$11,940.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$200.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA	\$1,289.00	0	\$1,289.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - CAMBIO Y REPROGRAMACION TPMS DE LAS CUATRO RUEDAS	\$5,987.80	0	\$5,987.80	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - MANO DE OBRA REVISION POLEAS, BANDAS Y CAMBIO DE BANDA	\$900.00	0	\$900.00	02
		CON POLEA TENSORA				
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS ACDELCO PLATINO	\$179.00	0	\$1,074.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$389.00	0	\$389.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,260.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$900.00	0	\$900.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - LAVADO Y SANITIZACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - TRASLADO DE UNIDAD	\$1,000.00	0	\$1,000.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BANDA MICRO V ACDELCO	\$3,582.00	0	\$3,582.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 93/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-16T11:29:23

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

XAYOWwoWZjB1Co4p4cpL9FU8X9lKYt2f1L9FkVccm7AEb2puuk854+zjyQ6qNtZZT261akaRWAai1VKq9CMYhPhZPr/ULYSPIIMDQqqu9RSxRSS5VvnYBlhyj8aPZT7p/gmeYVQqqhlnRdj9XTy2vr80QusNDXQDr WIAIUYvwuelsjzJkDywazbFNUnFWKlQa/wmFTUCAX8Dri9xBZGJHyAMsZAMZJnZHiQTttEXj4ZRCg/D3RIM8EknltdaCd1Jo2cdOXhB3M/7igd/bQNJb+L32ewLtZyR5CMlm2U63GC9ZnODjVi7PdvF4E3I+tyLseROe Rj8y8lt/NUPVh0Sg==

Sello Digital del SAT

ftmlmxhbFBMLJkE9wi5K8CvkBoeN02lsAAN+SM0yNDFS0AypugcNigMcaio5oOHO+JXaCl5fcn7rXNh4aVqqn8t7ixHDGJujQSG55WERXS5G+ST9JSCtfr39h8pc989cbhhUVxxhSNVubCZxoUlwbSlYr1D+LVZVw
9A+gMVrKc7pwOAAKTQa55HTKi5qVLCW99PMXHZo6n2LZ2LELm/gQpXakXxdBn4M1bu9uKeaBlYSSMW7nqJSiJ+05gG0MfhVW08lhE1+MB42eJpB5Kw/Yxd2zV9AQV3Uf9Egp2ZgJ+qy8RnuZWlpaAwXFGiSkxur
BVHJE5Mv7z/d4Fcrit3f0—

BVHJE5Mv7z/d4Fcrit3f0—

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|716|2023-05-16T11:29:22|99|0000100000050552520|CONDICIONES|42700.80|0|MXN|49532.93|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]LFC1106205B4|LUMO FINANCIERA DEL CENTRO[54030]601][G03]25174700]4620]1.000000]H87|Pieza|JUEGO DE TAPETES]1200.00]1200.00]0[201200.00]022[Tasa]0.160000]192[25171718]3096]1.000000]H87|Pieza|JUEGO DE PLUMAS

LIMPIABRISAS|795.00|795.00|0|02|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|25174700|4657|1.000000|H87|Pieza|ESPEJO LATERAL

IZQ/DER|7695.00|7695.00|0|02|7695.00|002|Tasa|0.160000|1231.2|25174700|4630|4.000000|H87|Pieza|SENSOR DE PRESION DE AIRE

TPMS|2985.00|11940.00|0|02|11940.00|002|Tasa|0.160000|1910.4|25171718|2963|4.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE

DISCOS|200.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|3093|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE FRENO BALATA

 Subtotal:
 \$42,700.80

 IVA (16%):
 \$6,832.13

 Total:
 \$49,532.93

DELANTERA|1289.00|1289.00|0/02|1289.00|0/02|17289.00|0/02|17289.00|0/02|17289|0.160000|026.24|25171718|2964|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS

TRASEROS Y/O DELANTEROS|1200.00|1200.00|0|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|25171718|4658|1.000000|E48|Unidad de Servicio|CAMBIO Y REPROGRAMACION TPMS DE LAS CUATRO

RUEDAS|5987.80|5987.80|002|5987.80|002|Tasa|0.160000|958.048|26101700|2853|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA REVISION POLEAS, BANDAS Y CAMBIO DE BANDA CON POLEA

TENSORA|900.00|900.00|0|02|900.00|002|Tasa|0.160000|144|26101700|3152|6.000000|H87|Pieza|BUJIAS ACDELCO

PLATINO|179.00|1074.00|0|02|1074.00|002|Tasa|0.160000|171.84|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE|389.00|389.00|0|02|389.00|002|Tasa|0.160000|62.24|26101700|2872|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE|189.00|189.00|0|02|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2870|7.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|18.0.00|1260.00|00|2|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2873|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE

EXTERIORES|2500.00|2500.00|0|02|2500.00|002|Tasa|0.160000|400|25174700|4625|1.000000|E48|Unidad de Servicio|TRASLADO DE

UNIDAD|1000.00|1000.00|0|02|1000.00|002|Tasa|0.160000|160|26101700|2961|1.000000|H87|Pieza|BANDA MICRO V

ACDELCO | 3582.00 | 03582.00 | 0102 | 3582.00 | 002 | Tasa| 0.160000 | 573.12 | 42700.8 | 002 | Tasa| 0.160000 | 6832.13 | 6832.13 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

