Página 1 de 1

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN DE SERVICIO



	No. DE ORDEN : 207845603
	FECHA DE ELABORACION: 17.03.2022 FECHA DE RECEPCION :
A favor de: ECO IMPULSA, S.A. DE C.V. PUERTO DE ACAPULCO 328 MORELIA TINIJARO C.P. 58337 443 158 7041 -	
Para llevar a cabo la reparación del vehículo oficial que a continuación se indica:	
Número Económico: 8000080453 Placas:	<u>FH74453</u> Modelo: 2005
Marca: FORD Submarca: COURIER	
Tipo: PICk-UP No. de Aviso: 502962539 Kilometraje:	
Mantenimiento: Correctivo	
Sistema afectado:	Falla Posible:
Elaborar presupuesto de reparación	
TRABAJO A REALIZAR	
ACTIVIDAD	SERVICIOS
0010 REVICION DE FALLA VEHICULO SE QUDO EN LA	1 -Mantenimiento a Motor
Descripción de la Orden: 207845603	
DEVICTOR DE ENTRE VEHICULO DE OUDO EN LA COLONTA VILLA TEGRALOT	

REVICION DE FALLA VEHICULO SE QUDO EN LA COLONIA VILLA IZCALLOI

Responsable del Vehículo (P.T.): MINERVA DEL ROCIO MACIAS LEPE

Autor del Aviso: FERNANDO RIVERA GARCIA

Autor de la Orden: FERNANDO RIVERA GARCIA

AUTORIZA

R.P.E.9M7YT MINERVA DEL ROCIO MACIAS LEPE RESPONSABLE DEL PARQUE VEHICULAR