Factura BJ 530



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 4355A14B-A4BE-5EB2-87C0-489ADA02861B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI246442

ECONOMICO: 1700

PLACAS: NRA4018

SERIE: LLR71700

KILOMETRAJE: 64317

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3

Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-04-21T11:40:43

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26111800 - REPARACION FLECHA LATERAL LADO DERECHO	\$2,690.00	0	\$2,690.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26111800 - ALINEACION EJE TRASERO	\$2,380.00	0	\$2,380.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111800 - DIFERENCIAL TRASERO	\$58,600.00	0	\$58,600.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26111800 - MANO DE OBRA CAMBIO DE DIFERENCIAL	\$4,800.00	0	\$4,800.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-04-21T11:40:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

XxmBJHWRhdSHyzZ+bSXbrPmellQHMltxakzam6rFxGZ4Epmh+9Be365w3vtmY0Mq/8HajUnjmNBz1TOjlyy3ObLlWqxKUI99195dF0xK1T+8lHCTIglA02OYqNlfxWgYjRqC4AZ2hwmbHRMF0YOSYkkOoX2qgIK.
PhQVo2M7z7JKbay4qw0JFd1eHvgKVNTFdbwP8c09WnUKUE8dmvnYZii8Q0/2VFaVslqd9BCibrFx8sRPE+9l42XUI1ZRUrgY8Sx2lEnyFikMy8G335bV9cyLPyphLUjGBlm/522y4v6xuPnyYiGqwZ+6X1ue3CpFCxj7
aChies5U4vslsA==

Sello Digital del SAT

Sjl6qHBkgoDZr024Jka1+6+PKSy8JksxcUr9+djFffKK0EfiESsMxO2YMigLG+GLMz8rjmwwnoDKjipDh8kFuQTqjKeqaEYD4nxQo9uch9CBWymkDzy1uEl3DFDINERRhjQkMApiZOZ//3lnU2hMPBh94lHtTN/C+F/ff6f
hiypccLEhnr/vzyUaHcPPXLs3TxAPjvxoJ/V3gmNel7lqvJhit5sbost+lFdm5lf7bo41xrhWxy3LlNyQCYu2ujbm7a8otoXZFF05PtgQaikFGdphi/dCpsYcRlzMdqf8vA4tOxyN7uMCHXyRRufp2Uwm4xqMlA8pWgmDawoD
MZPYEa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|530|2023-04-21T11:40-42|99|00001000000500552520|CONDICIONES|68470.00|0|MXN|79425 20|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAF FIX AND BEYOND|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|26111800|4588|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION FLECHA LATERAL LADO

DERECHO|2690.00|2690.00|0|02|2690.00|002|Tasa|0.160000|430.4|26111800|4597|1.000000|E48|Unidad de Servicio|ALINEACION EJE

TRASERO|2380.00|2380.00|0|02|2380.00|002|Tasa|0.160000|380.8|26111800|4595|1.000000|H87|Pieza|DIFERENCIAL

TRASERO|58600.00|58600.00|0|02|58600.00|002|Tasa|0.160000|9376|26111800|4596|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA CAMBIO DE

DIFERENCIAL|4800.00|4800.00|0|2|4800.00|002|Tasa|0.160000|768|68470|002|Tasa|0.160000|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955.20|10955



