## Factura NS 1813



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 29A7731F-D843-573C-AAD6-5FAC005188C0

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 88007

PLACAS: NT5381A

KILOMETRAJE: 285741

FOLIO: MOR00678

Subtotal:

IVA (16%):

Total:

\$38,125.34

\$6,100.00

\$44,225.39

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-03T19:40:30

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR POLEA DAMPER	\$1,709.40	0	\$1,709.40	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	\$2,314.16	0	\$2,314.16	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - RECTIFICAR DISCOS C/U	\$280.50	0	\$561.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE CHAPAS Y MANIJAS DE PUERTA EXTERIOR E	\$1,900.00	0	\$1,900.00	02
		INTERIOR CADA PUERTA				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR	\$2,800.00	0	\$2,800.00	02
		ESTRUCTURA, CAMBIO DE RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y				
		TAPICERIA DE SOMBRERERA.				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL	\$2,653.11	0	\$2,653.11	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$2,266.67	0	\$4,533.34	02
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$1,207.12	0	\$4,828.48	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE RADIADOR	\$3,784.30	0	\$3,784.30	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TAMBORES C/U	\$2,739.34	0	\$5,478.68	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,630.66	0	\$1,630.66	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,913.66	0	\$1,913.66	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE CALAVERAS C/U	\$1,214.83	0	\$1,214.83	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE CUARTOS C/U	\$926.86	0	\$1,853.72	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 39/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-03T19:40:30

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

F6UMnWJJJVKmUEXSIWr/vwa4iPn8CLAMircMNuZsM4omQv9oTitwiy/QZTCtrDo07pgDvsqHbz6C2pB8DdTG2WavdFIXHIDECcC7EAGKacM9UAhyvY2z/gojf+DUFDtUaez6ioLpcCGUwM8uMsfYx18KHHIQYfnLQu
MSQWMaRwis1u60hl3qpQ6iNrbbY73oPPOha60YuK9e51H6g9ahlT9UJMLk2GSVmDpL3yRTWCpw/j5W8Tp9Wf1W//POomYKMOyNnFo5ukkctB7i8A9lTifi1sHzhwzN86iRc6JH2zcEM+AglikGOkTFaPmS98mCchu
EUVZXBKRJU0jPh+F8ig==

Sello Digital del SA

d4jsV00mdKEirxwS6fzA27wKhtbRxvhdaCZiiiLUGkJPlqhidlu8N0Ni7LBnTFEBzIY2JO1wHGAMMi2N9Vdp9oinGXgl5/rba2DaKIXcmsH8ihH5bm1ujyeFMV7Cl6OXHW6GezqxEx47bhQSiSUabuWV;JWB0kjhi62zrO9
E991r5Z8A2PDqo0mrkXANpd75KAZTydH911gs/FXFn5X4yWmPb2Fz6ir9fJwoJJs7PyNXOumLJJUGP2zypC6+xJMHRsPCU5dWVqu1xYC4dli0lNBl79jGPClbbldXCndKgF+n+0h7EgME0c9T29fCpSHlcnONBweeij
B.leV6fil whCYn=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||18.13||2024-08-03T19.43.52||99||00001000000700780081||CONDICIONES||38125.34||0||MXN||44225.39|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE

DISTRIBUCION||06600||601||G03||25171718||1931||1.000000||H87||Pieza||CAMBIAR POLEA DAMPER||1709.40||1709.40||002||1709.40||002||Tasa||0.160000||273.504||25172001||3352||1.000000||H87||Pieza||CAMBIAD DE

CHICOTE DE FRENO DE ESTRACIONAMIENTO||2314.18||2012||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||2314.16||002||3317||200000||437||1002||3317||200000||437||1002||3317||200000||437||4314.16||002||3314.16||002||3314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3314.16||002||3314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3317||200000||437||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||3317||4314.16||002||

CIG?E?ALI2653.11I2653.11I002I2653.11I002ITasal0.160000I424.4976I25172001I3548I2.000000IH87IPiezalCAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR

C/U|2266.67|4533.34|0|02|4533.34|002|Tasa|0.160000|725.3344|25172001|3551|4.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA SUPERIOR

C/U|1207.12|4828.48|0|02|4828.48|002|Tasa|0.160000|772.5568|25172001|3388|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

RADIADOR|3784.30|3784.30|002|3784.30|002|Tasa|0.160000|605.488|25172001|3334|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TAMBORES

C/U]2739.34[5478.68]0]02[5478.68]002[7asa]0.160000]876.5888]26101700]1666]1.000000]H87[P]eza]REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES,

 $PURGAR\ SISTEMA.|1630.66||030.66||002||1630.66||002||Tasa||0.160000||260.9056||26101700||1667||1.000000||H87||Pieza||REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O$ 

TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1913.66|092|1913.66|092|1913.66|002|Tasa|0.160000|306.1856|25173900|3444|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE CALAVERAS

 $C/U|1214.83|1214.83|0|02|1214.83|002|Tasa|0.160000|194.3728|25173900|3445|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ CUARTOS$ 

 $C/U|926.86|1853.72|0|02|1853.72|002|\mathsf{Tasa}|0.160000|296.5952|25172001|3389|1.000000|\mathsf{H87}|\mathsf{Pieza}|\mathsf{SERVICIO}\;\mathsf{A}\;\mathsf{RADIADOR}\;\mathsf{C/CAMBIO}\;\mathsf{DE}$ 

ANTICONGELANTE | 950.00 | 950.00 | 0 | 102 | 950.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 152 | 38125.34 | 002 | Tasa | 0.160000 | 6100.05 | 6100.05 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

