## Factura BJ 433



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 7E70FB25-1C24-502B-83B9-CE90A2844625

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI242856

ECONOMICO: 0238

PLACAS: PNB987C

SERIE: NR130238

KILOMETRAJE: 71798

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-04-04T17:10:12

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - REPARACION DE MOLDURA DE PUERTA	\$950.00	0	\$950.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$800.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171708 - SENSOR DE BALATA	\$250.00	0	\$500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,988.00	0	\$1,988.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,865.00	0	\$1,865.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON	\$790.00	0	\$790.00	02
		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTERAS				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$563.00	0	\$563.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$389.00	0	\$389.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,440.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				

CANTIDAD CON LETRA: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-04-04T17:10:12

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

m8Sda7Xe8uPppfnkVgaNzJ+x0VMil+xwBP2DixeaFdJ6K0kq1T63EtMYjubin9ezINLBBRxT+gEj/3YCE9cbeBqZAwiZDTaHyZNG+He+LFSVw+Me113XOyRTNAbgEopink3m7egzeekZbi3rccc04g+ISMQWj4BincRVJ
RZLaJ8Mlbvrh4g/i8dDuA1YPNuRmO3lZFDjT13gYkv9faVJxdjUzJqqZRPiq4TGeXiUBGJ3ZWu2E+3QQKuv67fluGZAW3yxBJcH8il6yJBD/Ka2bh08LS4K+H4bjRbdX1F7BTUG1ZnyKwWV6uZZ3Gxz7RmoKx3/bR8h
WID+fUBfolW0w==

Sello Digital del SAT

RC25K84nrT6vkMXduUHDwrmsOhuQbN7NavSSJMWpildb31W82jjvv+AC6YeSxMiZZOB65eBD60ZWLbQQ3iMwhqC4PYQaH72P280Xaq9KEIAZpaRwiMsJHz2NxWAEjw0pppNedDFfJ9FMVlirSDylCdW2KK5AcT
WsK76V9WAkiCF8YWYvodBZBSYXMQ2A7NiPiafu8MXlsXBjDix51kNZTTeNr9eemDRhryY7TNrRI7WessliDDWjmAa1nzc/gLQ/DwZe8hHwzq2jzLlqL2R6PTAA45hxzOYUNT0V3yTzyBiLlaJDbchBl8oZjk1P13dF7M
ssinViMaNNkmola/3k7Fw---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|453|2023-04-04717:10:11|99|00001000000500552520|CONDICIONES|9995.00|0]MXN|11582.60|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|603|25174700|4549|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DE MOLDURA DE

BALATA|250.00|500.00|0|02|500.00|002|Tasa|0.160000|80|25171718|3598|1.000000|H87|Pieza|BALATAS
TRASERAS|1988.00|1988.00|002|1988.00|002|Tasa|0.160000|318.08|25171718|3519|1.00000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1865.00|1865.00|002|1865.00|002|Tasa|0.160000|298.4|25171718|3522|1.00000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON LIMPIEZA Y AJUSTE DE

 Subtotal:
 \$9,985.00

 IVA (16%):
 \$1,597.60

 Total:
 \$11,582.60

FRENOS TRASEROS Y/O DELANTERAS|790.00|790.00|0|02|790.00|002|Tasa|0.160000|126.4|26101700|3459|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE|563.00|563.00|0|02|563.00|002|Tasa|0.160000|90.08|26101700|3458|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE|389.00|389.00|0|02|389.00|002|Tasa|0.160000|62.24|26101700|2870|8.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30[180.00]1440.00|002[1440.00]002[Tasa]0.160000]230.4[26101700]2873[1.000000]E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE

NIVELES~Y~REVISION~DE~SUSPENSION|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|9985|002|Tasa|0.160000|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597.60|1597

