COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

| ORDEN DE SERVI | ORDEN DE SERVICIO DE VEHICULOS |
|---|------------------------------------|
| CENTRO DE TRABAJO C87 S VR NUM. ECONÓMICO 87632 | 967-20 VISSAN |
| KILOMETRAJE / 3 / 5 0 % DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA | ADSCRIPCIÓN CBT 8VIC |
| AFINACIÓN | FALLA MOTOR |
| LLANTAS | SISTEMA ELÉCTRICO |
| FRENOS | TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL |
| ALINEACIÓN Y BALANCEO | HOJALATERÍA |
| CLUTCH | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
| DIRECCIÓN | OTROS |
| SUSPENSIÓN | Tabon Nanguara energy Barcha |
| OBSERVACIONES TIRA A6 M | 1 |
| TORNILLO CLANT TRASERA | SERA IZQUEROR (2- TOTAILLOS pae IL |
| REPORTÓ | ENTERADO |
| HARES BLAND S GALBA | HEE CENTRODE TRABAIO |