Factura BJ 25



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: F27B1A34-BCCC-51FB-9969-87F38FD98D60

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

ECONOMICO: 93751

PLACAS: GH7856C

CONTRATO: 3102022

KILOMETRAJE: 1

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-08T18:42:29

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	25173805 - CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	\$767.25	0	\$3,069.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - CAMBIO DE CORONA, PION CON BALEROS	\$3,580.50	0	\$3,580.50	02
2.000000	H87 - Pieza	25173805 - CAMBIO RETENES POR RUEDA	\$1,002.54	0	\$2,005.08	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - CAMBIO DE SATELITE Y BOCAFLECHA	\$3,665.75	0	\$3,665.75	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - RETEN DE PION	\$265.00	0	\$265.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - JUEGO DE BALEROS CAJA DE SATELITES Y PLANETARIOS	\$1,521.00	0	\$1,521.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - TORNILLO DE PERNO	\$221.00	0	\$221.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - TRABAJO DE TORNO PARA INSTALAR BALERO DE CAJA DE	\$950.00	0	\$950.00	02
		SATELITES Y PLANETARIOS Y PION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - POLEA DAMPER INCLUYE TORNILLO	\$3,586.00	0	\$3,586.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 46/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-08T18:42:29

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

fgHeD+KgL7ljK8ltZPtVNX1HTa5isVUIvT78We7MoKoY5DJlheAiyHEHzTEn8eLT1TNiRx0BEInLziHgNKWRmVwhvOy21MznvHKbWUI5/wxJMUI4Mnk8UZyINeiuqRbTl4CLZeTRpJ7xMlK4D3uzeiGTiRougPgPLT31A
1v31V+UF1xl/sMxeiyqrgfl39T6kU8P7k+jyddMO5OmRwcQelyJm7xrVlez159lefES2XW+aD0AFiqkJ4WGlLQd9luUOwl33NW6iiHDpwlXKRHNOp6UuOgdufJ+rbWZ8Tongm9G0PwUYsnDbnjR5JsU7AWNiWKQ6wF
bYlov4lWmhC1yyQ==

Sello Digital del SA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|25|2022-11-08T18-42-26|99|0000100000050055252|CONDICIONES|18863.33|0|MXN|21881.46|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|GO3|251/3805|544|4.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE ACEITE DE

DIFERENCIAL|767.25|3069.00|0|02|3069.00|002|Tasa|0.160000|491.04|25173805|547|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CORONA, PI..ON CON

BALEROS | 3580.50 | 3580.50 | 002 | 3580.50 | 002 | Tasa | 0.160000 | 572.88 | 25173805 | 550 | 2.000000 | H87 | Pieza | CAMBIO RETENES PORCE | PORC

RUEDA|1002.54|2005.08|0|02|2005.08|002|Tasa|0.160000|320.8128|25173805|551|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE SATELITE Y BOCAFLECHA|3665.75|3665.75|0|02|3665.75|002|Tasa|0.160000|586.52|25173805|2206|1.000000|H87|Pieza|RETEN DE

PI..ON|265.00|265.00|002|265.00|002|Tasa|0.160000|42.4|25173805|2207|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE BALEROS CAJA DE SATELITES Y

Subtotal:	\$18,863.33		
IVA (16%):	\$3,018.13		
Total:	\$21,881.46		

PLANETARIOS|1521.00|1521.00|0|02|1521.00|002|Tasa|0.160000|243.36|25173805|2208|1.000000|H87|Pieza|TORNILLO DE

PERNO|221.00|0212.00|00|221.00|002|Tasa|0.160000|35.36|25173805|2209|1.000000|H87|Pieza|TRABAJO DE TORNO PARA INSTALAR BALERO DE CAJA DE SATELITES Y PLANETARIOS Y

PI..ON|950.00|950.00|0|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152|26101700|2211|1.000000|H87|Pieza|POLEA DAMPER INCLUYE

TORNILLO|3586.00|3586.00|0|02|3586.00|002|Tasa|0.160000|573.76|18863.33|002|Tasa|0.160000|3018.13|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.160000|3018.13||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018||002|Tasa|0.16000|3018|

