Factura NS 2216



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 24A4BB93-B061-51D0-A3C5-0047F1FB8AF0

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 95504

PLACAS: NR7930C

KILOMETRAJE: 329271

FOLIO: MOR01160C

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-07T09:45:55

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion y mantenimiento a chapa de puerta izq/der con cambio	\$3,196.00	0	\$3,196.00	02
		de manija, elevador y engrasado				
2.000000	H87 - Pieza	25171900 - Maza de rueda delantera	\$3,790.00	0	\$7,580.00	02
1.000000	H87 - Pza	26111800 - Bulbo de presion de aceite	\$1,331.00	0	\$1,331.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - Sensor de interruptor de luces de stop	\$1,298.00	0	\$1,298.00	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Horquilla superior	\$3,934.48	0	\$7,868.96	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Rotula Inferior C/U	\$1,348.90	0	\$2,697.80	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 24/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-07T09:45:55

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

AG01e68k2FhSVM9e1liiGAlaV8Thvz/Pw3qntzwwUlau372KT4HJWCHjgC7hcOZPdFxlWlezZ+5kx+StzyNG4hzaucuY2XkqWwS3TgUlTvV9obwsBYZuNG495kyzS\uhNalklktv\GsJlvpQRithu1lU7t7kkFs0aDypekYWHk
sd0ttuCVu5YaL0uB+eet7/H2ud2UwKeu3liL5NijaaxoJbdKe5TaLA5FQNSePu8VmGNHLiQEwKQkKA4iegc0+FcAhn83yC5UboODXBulpysskRX5sw+wLBk1aJ2GzkK4jNedhvLXzMwtada3/QGsUFxyf0m1eC+WdNB
121d1vhuwA==

Sello Digital del SAT

FG04byGupnZgpf0w78l3NnLoUb8yFOXh4SxcezJlj1nu0ZhXtTEiaSnb4xqL1dil4UMns9dEXRiS22dx/B2JcDS8kDplq2la6JKgz3NZyYolSurhkABEkuwZODbeRiF1DDfK//2Mr1PnnynXLBTAYQIGEWegJADzm2UOI
WH+8+XFuYZGjK+AXDMiTg1qp7+hVHHsh913Wt0ZwQzylBT/b7dbSQvmWXU0AnyLjSr3ad7PqMD4K9kZTmjtoTpxA7+MWkDHgn6sgnzsNa/mShcvOsgbt7JNcaKQGx2XmnlhLo4PsemqdiVex5OCo3XTKkJ9ySshv
45xmAst/kn+nhA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25174700|10616|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion y mantenimiento a chapa de puerta izq/der con cambio de manija, elevador

 $engrasado|3196.00|3196.00|0|02|3196.00|002|Tasa|0.160000|511.36|25171900|7581|2.000000|H87|Pieza|Maza\ de\ rueda$

 $de la ntera | 3790.00|7580.00|0|02|7580.00|002|Tasa|0.160000|1212.8|26111800|6192|1.000000|H87|Pza|Bulbo\ de\ presion\ d$

aceite|1331.00|1331.00|0|2|1331.00|002|Tasa|0.160000|212.96|25173900|10801|1.000000|H87|Pieza|Sensor de interruptor de luces de

stop|1298.00|1298.00|002|1298.00|002|Tasa|0.160000|207.68|25173900|6342|2.000000|H87|Pza|Horquilla

Subtotal:	\$23,971.76		
IVA (16%):	\$3,835.48		
Total:	\$27,807.24		

