MORELIA, MICH.

FOLIO:	MOR01309
ID:	MOR01309
ADMINISTRADOR I	DE TRANSPORTES
JUDITH M	IADRIGAL

VEHICULO: PLACAS:

INTERNATIONAL/4300

NG0910B

3HAMMAAR2JL548171

UBICACION: MORELIA SUR

AREA:

KM ODOMETRO:	32091	ECONOMICO: 106252
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION
NA NA		Sistema de enfriamiento Morelia
62	1	BOMBA DE AGUA NUEVA
61	7	ANTICONGELANTE. PARA TRABAJO PESADO (GAL?N)
19 10 11		Sistema de clutch Morelia
FC	1	AJUSTE DE CLUTCH
NA		Sistema de enfriamiento Morelia
FC	1	ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE FALLA EN SISTEMA DE
		ENFRIAMIENTO CON CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y ANTICONGELANTE
		GARANTÍA:
		DE ACUERDO A LO COMPLICADO DE LA FALLA PARA SU REPARACION
		OBSERVACIONES:
		GARANTIA LO ESTIPULADO EN CONTRATO

Se repararon خ ۔.1	las fallas	reportad	as?
--------------------	------------	----------	-----

2.- ¿ Se cumplio con el tiempo establecido para la reparación ?

3.- ¿ Como califica al prestador de servicios ?

BUENO

ACUSE

MORELIA, MICH.

FOLIO:	MOR01309
ID:	MOR01309
ADMINISTRADOR I	DE TRANSPORTES
JUDITH M	IADRIGAL

VEHICULO: PLACAS:

INTERNATIONAL/4300

NG0910B

VIN:

3HAMMAAR2JL548171

KM ODOMETRO:

32091

UBICACION: MORELIA SUR

AREA:

ECONOMICO: 106252

FIRMA DEL TALLER

FIRMA DEL LIDER

FIRMA DEL TRABAJADOR