Factura NS 1159





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: BB28EB40-2546-534F-A918-66B5CBF399BA

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013825

ECONOMICO: 87702

PLACAS: GH7865C

KILOMETRAJE: 363861

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-29T11:43:58

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Jgo | 25172001 - Kit de clutch (Plato Disco y Collarin hidraulico) | \$6,474.42 | 0 | \$6,474.42 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Jgo | 25173900 - Buje piloto | \$1,306.00 | 0 | \$1,306.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26112000 - Cambio de bomba inferior | \$3,890.00 | 0 | \$3,890.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Ser | 25173812 - Tornear o rectificar volante de clutch | \$611.00 | 0 | \$611.00 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-29T11:43:58

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

d38ISoPZeh3n9/U3RIS3XxP8icxwzDKxT2PuQ5iiS9HLIMsas7GZjiTZLhsiOVJcG,Jwf1nPGxwdAYLI1MWi6S0SUpQscwXH64YOZX6M4LkECGL3FvdRvFh2TAotzLLg5jECs0PNJMFAxM3Jqk5iCDVxP5C+4ED+p;
3gSpgPXKjwfE9+Y70tLzsjwKBR2Y5g5Q+dAsPQrfTkYpicGMKsw0J1Wh9uNK49IO7IPGqaxUJEw4TH3a460cNGrlXcglgynRv6ky9ivHTsDtY0ZSOz19ibg6Nc1ydVBw5fRPC3WpmGkUwBOUw0ixQ7Ff4AT71IXFsg

OKX6PPdKoFShHA==

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0| NS| 1159| 2024-05-29T 10.43:55| 99| 00001000000700780081| CONDICIONES| 12281.42| 0| MXN| 14246.45| ||01| PPD| 58337| CFB 190523NF 1| CAR FIX AND BEYOND| 601| CD| 160330RC9| CFE| 160330RC9| CFE| 160330RC9| 160330RC9

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|6326|1.000000|H87|Jgo|Kit de clutch (Plato Disco y Collarin

hidraulico)|6474.42|6474.42|002|6474.42|002|Tasa|0.160000|1035.9072|25173900|6332|1.000000|H87|Jgo|Buje piloto|1306.00|1306.00|002|1306.00|002|Tasa|0.160000|208.96|26112000|8102|1.000000|H87|Pieza|Cambio de bomba

inferior[3890.00]3890.00|0102[3890.00]002[Tasa|0.160000]622.4|25173812[7253|1.000000]H87[Ser[Tornear o rectificar volante de

clutch[611.00]611.00]0]02[611.00]002[Tasa]0.160000]97.76[12281.42]002[Tasa]0.160000]1965.03[1965.03]



