Factura NS 1549





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 77A98FF6-63C5-55E1-B09D-AA5084866D96

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 04072024

ECONOMICO: 9158

PLACAS: NE0178A

SERIE: 3N6DD25T2DK029158

KILOMETRAJE: 66355

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5 Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-04T23:14:24

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,	\$1,850.00	0	\$1,850.00	02
		BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION				
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - REEMPLAZAR BALATAS DELANTERAS	\$1,529.50	0	\$1,529.50	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - RECTIFICADO DISCO DELANTERO	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	\$1,854.78	0	\$1,854.78	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - RECTIFICADO DE TAMBORES	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - CAMBIO DE DISCO DELANTERO	\$1,726.80	0	\$1,726.80	02

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 85/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2024-07-04T23:14:24

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

XbNypbp2vdbpDaSkPPLuZCIGp8kBdAymVDnyUDSFsPY2XXwPxWqKD2Ga2hZjX5ib63Vi6+iwPlEQcE0R4C+UOr+/BpPIYvd03Fkq30nh7r2/csurlBhJW7Yy1VCksDCGO9z3WiSaZgdisd/3Jw5Rqx8pIVWKNNju0
Cu44kJwoUUbej97SmYefz4bsS0gkCj5XOB7sropDQto6FMhIJ2ZPTX0s8RSxESgpOHEJzgQEP03BTjWCkn1OTGxLePdA0EjfUNWvy0KRrf3A7sKP0tudFteNmiH+0KJ0NPizTidb9D3Lkoltc9Fet6aee9t2tRQyq1Ttwi
1+H3M8RGP872vw==

Sello Digital del SA

Ictcs4HfFGyf1odaCEQ9L2w68veo7aTUGQLjEmEQV/O4k2uOQj35SSCsD15eR5f1LKZ2cMqNeiScMTvxgWeEpORcnKZTjj994qigYXZ11+o0ED975UMl/8buTLC58ax+h0U5mwYh17s2AXeJEaccEcNHj/CFynY7grdv
MLAn6Hmg6RxZ0KjTsXiDgC8VZDxWEnqiSr91RUer57DOKuMlgZHbe/P2ByZ44uqz8wr406TzRrkuX9T+XCmlpWJVAXyB00/vTgkrqTlLipM+euLf5hKcjWvl3BrIX4WEhpLwQoTaAk2kYjPlfZbJ3k8c6W87p1dxeFyVB
aBMfnr7nRMmv=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|1549|2024-07-04T22:14:21|03|00001000000700780081|CONDICIONES|7561.08|0|MXN|8770.85|||01|PUE|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|801|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|803|G03|26101700|5768|1.000000|H87|Piezz|AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,
LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION|1850.00|1850.00|002|1850.00|002|1850.00|002|76sa|0.160000|296|25171708|5874|1.000000|H87|Piezz|REEMPLAZAR BALATAS

DELANTERO|150.00|300.00|0|02/300.00|002/Tasa|0.160000|48|25111708|5882|1.00000|187|Pieza|REEMPLAZO DE BALATAS
TRASERAS|1854.78|1854.78|0|02|1854.78|002|Tasa|0.160000|296.7648|78181500|5883|2.000000|187|Pieza|RECTIFICADO DE

TAMBORES|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|25171708|6076|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE DISCO

Subtotal:	\$7,561.08		
IVA (16%):	\$1,209.77		
Total:	\$8,770.85		

