## Factura BJ 1295



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 8BA47BEE-9EFC-53FF-BD68-06A39A726121

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801063400

ECONOMICO: 60575

PLACAS: NT5360A

KILOMETRAJE: 245517

DATOS DEL CLIENTE

**EXPEDIDO EN** 

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

C.P.58337

Domicilio Fiscal:06600

Fecha y hora de emisión:2023-07-13T17:56:32

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR	\$4,098.65	0	\$4,098.65	02
1.000000	H87 - Pieza	15121500 - LIQUIDO DE FRENOS	\$180.00	0	\$180.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARAR VALVULA REPARTIDORA DE FRENOS	\$2,924.73	0	\$2,924.73	02

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 92/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-13T17:56:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

WFx2bzFklKLzpTVzsv7XypJiJ31X7HX9e6c0lW2H7razVkrU1Oep+WhCKv7PqnzIAqedl/DcSrxFhxg6p93bxHccjkij9bcVkFxgFvRrb7PUREjcwLy+3NLP+BHG4mtbDziqwlD4z68xdT9X2PC2zAoxlZ1+al8eCAl+/JVYg
ilUdu0xb3gM6iJ30SiZ0UMSXnm47xKewyRrgncL/SXiz16+C0sPyDos7sZoHPpmOrW11Q2P3jYsxWJKaPf1EFxnU0RJG4EgkAmEAVeL1uZJI9o95a0DmeX9YFIXC24yqFlw2XgV/lmUToCQjXyk2GvrUZ9yaqNexUr;
s1ca2ewll C0---

Sello Digital del SAT

Y/42ioWEAns8doT+B9nEu+6+AnncMj+GBA08ioV92/x80H7GqOgKEy9tL7Firf95wQW93GLeMX,IYIvPd3NULfd1ejOd1mR7aZwoQJ/gDFK97ZVuCksS,JR+aPSix3Xt5GsOjUdJSUWry81RN1hOn3mF6NCJ3fqJmopt

AMplftljr2lkZzcm15y8hb/jcT4JBd0885DbjWYsrfel2tEW1cW2G4+KDISU0wEsqKxqaEAYXU9VEgYLZy1kfnam0XFTK6bXkNV64ViGLh7NVEtf8NrsQ9tyO3ciOT7bGXX5zi0z9X+TiZjelAG7mUl6el6qrDqfjhXJe1hlPsl

UEXPloeTA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1295|2023-07-13717:56.32|99|00007100000700780081|CONDICIONES|7203.38|0|MXN|8355.92|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|801|CD160330RC9|CFB DISTRIBUCION|06600|801|G03|26111900|9623|1.00000||H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA

 $SUPERIOR|4098.65|4098.65|0|02|4098.65|002|Tasa|0.160000|655.784|15121500|15302|1.000000|H87|Pieza|LIQUIDO\ DESCRIPTION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATI$ 

FRENOS|180.00|180.00|0|02|180.00|002|Tasa|0.160000|28.8|25171718|9875|1.000000|H87|Pieza|REPARAR VALVULA REPARTIDORA DE

FRENOS|2924.73|2924.73|002|2924.73|002|Tasa|0.160000|467.9568|7203.38|002|Tasa|0.160000|1152.54|1152.54||

Subtotal:	\$7,203.38		
IVA (16%):	\$1,152.54		
Total:	\$8,355.92		

