Factura NS 1237

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 6BC91A71-BD9A-5A0F-8638-F65BA93D0658

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 88495

PLACAS: NT5378A

KILOMETRAJE: 255291

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-05T12:41:51

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR TOMA DE AGUA	\$2,964.40	0	\$2,964.40	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE MANGUERAS C/U	\$1,482.50	0	\$2,965.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE RADIADOR	\$3,784.30	0	\$3,784.30	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ABRAZADERAS DE RADIADOR	\$1,559.88	0	\$3,119.76	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$600.00	0	\$600.00	02
5.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE	\$230.00	0	\$1,150.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO KIT, CADENA Y ENGRANES DE DISTRIBUCION	\$1,566.00	0	\$1,566.00	02
6.000000	H87 - Pieza	25173900 - ABRAZADERAS C/U	\$389.15	0	\$2,334.90	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARACION DE CABEZA DE ALUMINIO	\$3,045.00	0	\$3,045.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR JUNTA DE CABEZA O CULATA DE MOTOR	\$2,436.00	0	\$2,436.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y ESCAPE	\$696.00	0	\$696.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - RECTIFICADO DE CABEZA MOTOR	\$3,306.00	0	\$3,306.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - ARBOL DE ADMISION/ESCAPE NISSAN	\$1,689.00	0	\$3,378.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE CLUTCH NISSAN INCLUYE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$5,895.00	0	\$5,895.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-05T12:41:51

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

YUS1vliUyNhWwG2CT0L+AAvom0Su+/G6kuWRVUe2loQpcG3AHiZq262i4feg5C5JTjDmJHQoc43jjDsRpTiHPnAP/R20Ttx,IEy8DdEfnHTtLlxu9bUyc7Ty5KgaHi1o+1ts31ZUsTbrb3XcUPF28MrHH1+BXPFWECEW WnWQq7RsxU7A+Q675YRibHjb3DY;UZ/faMKiXPlZvFWgMgvLz3sscv4H7JZ7+wgnNGSCgZ5DZdGYwtKk3qG0vem+N6egJPt3MlpJnpqxv0YBvvvevXmh8Mon1f1Nl2B6LWNNhJLHDg17WiAjxMxk73UB2mF6hL W7qxgYQQB3Fds97eOw==

Sello Digital del SAT

aZsidzLRvCl/coC/PnAqRcYe+WD5DdWJXGftiZShy83kuxFh28lAF66d17mqjoW6xypuTL7hvvuZ+n/kuapO+6c/009/QRwr+8p+BHY5WdpJoepBLBIRC3HJYklhvHr5bUIDbWVSvv6Lj5KgjUZ3phZpeBtwsk6/lKAQtbF 6esWRnT/5xqBt8Qn7Vr/bsnQFHAujt5+S2wRJ4tEdJBoMzqUgS+to584t5fTP0w4+7i7BROGN160HN3T2h+7LFgMKdMvAQsz7nlDxxiZRvDa2k7QVSYHh6blj1W7HAS11eQwVVyEr8TT4v2jBwpui8J9510Me9r6dPEc 1/mR9mwn1 in/0—

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1237||2024-06-05T11:41:47||99||00001000000700780081||CONDICIONES||37240.36||0||MXN||43198.82|||01||PD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE

DISTRIBUCION||06600||601||G03||25172001||3383||1.000000||H87||Pieza||CAMBIAR TOMA DE AGUA||2564.40||002||2964.40||002||Tasa||0.160000||474.304||25172001||3384||2.00000||H87||Pieza||CAMBIO DE

MANGUERAS CIU||1482.50||2565.00||002||2565.00||002||Tasa||0.160000||474.4||25172001||3388||1.00000||H87||Pieza||CAMBIO DE

RADIADOR|3784.30|3784.30|0|02|3784.30|002|Tasa|0.160000|605.488|25172001|3393|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE ABRAZADERAS DE

RADIADOR|1559.88|3119.76|0|02|3119.76|002|Tasa|0.160000|499.1616|25172001|3391|1.000000|H87|Pieza|PURGAR SISTEMA DE

ENFRIAMIENTO [600.00] 600.00] [002] 600.00] [002] [73sa] [0.160000] [86] [26101700] 10240 [5.00000] H87] Pieza] ANTICONGELANTE [230.00] 1150.00] [002] [1150.00] [002] [73sa] [0.160000] 184] [25173812] [3626] 1.000000] H87] Pieza] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [1150.00] [115

Subtotal:	\$37,240.36		
IVA (16%):	\$5,958.46		
Total:	\$43,198.82		

|Pieza|CAMBIO KIT, CADENA Y ENGRANES DE DISTRIBUCION|1566.00|1566.00|02|1566.00|002|Tasa|0.160000|250.56|25173900|3400|6.00000|H87|Pieza|ABRAZADERAS
C/U|389.15|2334.90|0|02|2334.90|002|Tasa|0.160000|373.584|25173900|3605|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE CABEZA DE
ALUMINIO|3045.00|3045.00|002|3045.00|002|Tasa|0.160000|487.2|25173900|3684|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JUNTA DE CABEZA O CULATA DE

 $MOTOR|2436.00|2436.00|0|02|2436.00|002|Tasa|0.160000|389.76|25173900|3685|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO\;DE\;JUNTAS\;DE\;ADMISION\;Y$

MOTOR|3306.00|3306.00|0102|3306.00|002|Tasa|0.160000|528.96|26101700|10316|2.00000|H87|Pieza|ARBOL DE ADMISION/ESCAPE

NISSAN|1689.00|3378.00|0|02|3378.00|002|Tasa|0.160000|540.48|26111900|10317|1.000000|H87|Pieza|KIT DE CLUTCH NISSAN INCLUYE PLATO, DISCO Y

COLLARIN[5895.00]5895.00]0[02]5895.00]002]Tasa]0.160000[943.2]37240.36]002]Tasa]0.160000[5958.46]5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.160000[5958.46]002]Tasa]0.16000[5958.46]002]Tasa]0.16000[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]002[5958.46]0

 ${\tt ESCAPE} [696.00] 696.00] 0] 02 [696.00] 002 [{\tt Tasa}] 0.160000] 111.36 [{\tt 25173900}] 3687 [1.000000] {\tt H87} [{\tt Pieza}] {\tt RECTIFICADO DE CABEZA}$

