## Factura B 128



**ECO IMPULSA** 

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 7FD5C27C-5F80-50D5-ABD0-086C6B92209B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: AUT: ASI201493

ECONOMICO: 2111

PLACAS: 2111

KILOMETRAJE: 11401

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-17T20:34:18

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
7.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO	\$180.00	0	\$1,260.00
1.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA	\$319.00	0	\$319.00
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$189.00	0	\$189.00
	SERVICIO				
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U	\$700.00	0	\$700.00
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL	\$1,589.00	0	\$1,589.00
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE DISTRIBUCION	\$150.00	0	\$300.00
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE BANDAS C/U	\$600.00	0	\$600.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 12/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-17T20:34:18

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

NpV8dl6UgC5pKBbv44fSBTeGJNYQYvEOX3s5P9pc0wbU+zoQsSpuezuMgoOatD7tv7i+idygzs8ixOyvlkUHsdua2AUMMoTZOZXu7W/clWYu8mqZdRAU4p+U4SZeN5Ef2JGDEL7X1pecyBdBe3q033S1X/ekYxmoe8d4NljmN1X7hm7202r+B8NiAYzRkmk3q7MV/2zwekCYsK74WUS6J4rLk34elubwjubCpl8xQZ7EmJwBcNvxSmRO6pm5lC3GSb4mgkeuAeyaqGTpm81FU4/+jNiRk4Aqu7A4SS+MNXOf0Goyr/gCmGNH8Pge5LKM5Qoy3rhoF/pdTEn5gRQVA==

Sello Digital del SA

bGysd6Mxdj9r24JNtdc+oysxYe+6p3pwftPX9iKRGSWY6FEkJwq83GvlesFi4vsPsVn9i5umB30JJ05xJPeKmBNM7sBGlPglZ77KePIPELIG0aM2eCTDMAIX/ApymqUNHBlpnkNkgUGgo0yCCsyHqxTFQ
(3v5R2HqpiKqv6Gai76xCpgRo5xW7gCqgv5+427hpi2SOnzO/s1bAEyUPrmzJJEQqC4Uxzwx9XXaOxkvpHAzgauOh5jh7Q5vOqJlpiKWIUZ9aycL5iGaD7Ct7XT4XWFBN0wydsxsbVvUZZiC42+3rklmSDIEteSCHAnay

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|8|128|2022-05-17720-34:17|99|00001000000511115283|CONDICIONES|4957.00|0|MXN|5750.12|||01|PPD|58000|EIM110627PY3|ECO IMPULSA|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25173900|2810|7.00000||H87|PIEZa|CAMBIO DE SENSOR DE

OXIGENO|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|25173900|2811|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

 $TEMPERATURA | 319.00 | 319.00 | 0|02 | 319.00 | 0|02 | Tasa | 0.160000 | 51.04 | 78181500 | 2812 | 1.000000 | E48 | UNIDAD \ DE \ SERVICIO | ESCANEAR \ MOTOR \ Y \ BORRAR \ CODIGOS \ DE \ AND \ AN$ 

FALLA|189.00|189.00|002|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|25172000|2813|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U|700.00|700.00|002|Tosa|0.160000|112|25172000|2813|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE

CIG?E?AL|1589.00|1589.00|0|2|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25172000|2815|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE

 Subtotal:
 \$4,957.00

 IVA (16%):
 \$793.12

 Total:
 \$5,750.12

