Factura BJ 2244



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 2395FF7A-1AA6-504D-B3AC-22353079D02D

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 75470

PLACAS: ND6268B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-19T20:56:42

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25173700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS, | \$2,513.26 | 0 | \$2,513.26 | 02 |
| | | SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA | | | | |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U | \$1,735.11 | 0 | \$3,470.22 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101770 - REPARACION DE ARNES, LINEAS, CORTO EN SISTEMA ELECTRICO | \$650.00 | 0 | \$650.00 | 02 |
| | | Y ELECTRONICO | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE | \$10,937.30 | 0 | \$10,937.30 | 02 |
| | | RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE | | | | |
| | | TRANSMISION | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26112000 - CAMBIAR BOMBA INFERIOR | \$2,943.57 | 0 | \$2,943.57 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 65/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-19T20:56:42

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

JadANIjV/R1LHGQuBFCnA8YF602TX/DN8xOHKOkcnbvVqWwVowvCAxHR8kdLHXEw80Rc8AoHrjoxmdqjsrZ27tz8DQTgA/NBRwjJBpBSy3Zje0HpP63+2tx6ilSZ4TjXOXp0OUx14BpSqMPeaGAHAAk+DNgaofs
BbmzY/x446DanWBpjTHE5cE8MmG0LV/bDnRjWlBZqAx1IOPnwWxVG0Lm3OeuneqclkdlV8V9TQDdvClhSmlYk4CaUtZnosbvYituinB0GwGZNBPo+zol4kcH0NtPVH8hnktyBVweX81BFK/oCnZDSruDHuOrxGU9
w+FRDEoEuFoPU4XakxuA==

Sello Digital del SA

POzggGfeGoM2Fv7T1y2AChc8YljuhrFi0nSgkxJ6EpIO9ezcXNTqAyE5kl0bzV9eVWVyMOvGnpOg/Sqo2siTM0LnT0N0Sk2RVMTJd4U6mlHuy2vmxJ/cOdhuvpxDT+0LnVd5wsKqtz9i2GszeVjitlu4FNOEseflAk9K+0
13gdnMlBdoxEq1JmJ59BuHQVTmfnNd00gG+1EqCRVOZYY2auPE1gErrypJMtm/caMrf1O4/7b9zXjvSWKmWJB/+WKFCM87Yn8lZxCzW3rJT4i9RgJcyZXlixwTHvq5kCRSeEXWlIz9vcBHY9nYXF4eVClCp3bdw8/
EpHL+aDk7q5milA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||5||2244||2023-09-19720.56.41|99|0000100000700780081|CONDICIONES|20514.35|0||MXN|23796.65|||01||PPD|58337||CFB190523NF1|CAI
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03||25173700|5105|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS, SUJETAR TUBO, CAMBIAR
BIRLOS Y BRIDA|2513.26|2513.26|002|2513.26|002|7asa|0.160000|402.1216|25172001|5068|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

C/U[1735.11]3470.22]0[02]3470.22]002]Tasa[0.160000]555.2352]26101770]6981[1.000000]H87[Pieza]REPARACION DE ARNES, LINEAS, CORTO EN SISTEMA ELECTRICO Y CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER

ELECTRONICO|650.00|650.00|002[560.00|002|Tasa|0.160000|104|261111900|5652|1.000000|H87|Pieza|KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION|10937.30|10937.30|10937.30|002|Tasa|0.160000|1749.968|26112000|5054|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA

_INFERIOR|2943.57|2943.57|0|02|2943.57|002|Tasa|0.160000|470.9712|20514.35|002|Tasa|0.160000|3282.30|3282.30

| Subtotal: | \$20,514.35 | | |
|------------|-------------|--|--|
| IVA (16%): | \$3,282.30 | | |
| Total: | \$23,796.65 | | |

