## Factura BJ 159



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 3E2756A6-A83A-5297-9AAD-6394D044D9EB

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 80407

PLACAS: PFH774M

KILOMETRAJE: 234849

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-02-04T10:38:24

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIO DE MANGUERAS C/U	\$868.34	0	\$868.34	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIAR TOMA DE AGUA	\$857.37	0	\$857.37	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - RADIADOR NUEVO	\$2,585.00	0	\$2,585.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174000 - RELLENO DE ANTICONGELANTE POR CAMBIO DE RADIADOR	\$750.00	0	\$750.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 42/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-02-04T10:38:24

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

 $[xvX7GwCq[kog]bTT0EiHYwdmJk7cNKu4lfsgVKmsaf+j20qm5Yg_JhWFxTZe3dOlzBWle7HW1AcinVtLYnc1WsowBocMj7lhVctQz+BH5Y6rHhd+mzKQiaebTUp4JaLBvD7KnXBwzkLyF48uH4FhbB3iobMnh7m1gV-WjCokxSzMZkWbeTy58F5FcW7722hdvGg8ly3G78nbPidY4T7b4ZzySmgWBE+cLw9NZbElLqyd5D2RVHCb0KVu1Sb5lG8KoJH/cQ5hD0uNBVXPR/4rM20Y2nWOxDn2zP8FNZTWLj7lhH2zG01mK5ElcTpXlotVGf 6QnlNPPAU+VqExzFBCA= \\$ 

Sello Digital del SA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ||159||2023-02-04T10:38:23||99||00001000000500552520||CONDICIONES||5060.71||0||MXN||5870.42|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR

FIX AND BEYOND[601]CDI160330RC9]CFE DISTRIBUCION[06600]601]G03]25172704[3718]1.000000]H87]Pieza|CAMBIO DE MANGUERAS C/U]868.34[908.34[002]B88.34[002]Tasa]0.160000]138.9344[25172704]3717]1.000000]H87]Pieza|CAMBIAR TOMA DE

AGUA|857.37|857.37|0|02|857.37|002|Tasa|0.160000|137.1792|26101700|7017|1.000000|H87|Pieza|RADIADOR

NUEVO|2585.00|0585.00|002|2585.00|002|Tasa|0.160000|413.6|25174000|7018|1.000000|H87|Pieza|RELLENO DE ANTICONGELANTE POR CAMBIO DE

RADIADOR[750.00]750.00]0]02]750.00]002]Tasa]0.160000]120]5060.71]002]Tasa]0.160000]809.71]809.71]000[Tasa]0.160000[Tasa]0.160000[Tasa]0.160000[Tasa]0.160000[Tasa]0.160000[Tasa]0.160000[Tasa]0.160000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16000[Tasa]0.16

Subtotal:	\$5,060.71		
IVA (16%):	\$809.71		
Total:	\$5,870.42		

