## Factura BJ 1076

PERFORMANCE OF THE PERFORMANCE O

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: A95EE582-D333-5FED-B0BF-E9678795C868

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 94215

PLACAS: PKR613C

KILOMETRAJE: 163935

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-06-13T17:01:36

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$1,653.61	0	\$3,307.22	02
		ROTULAS) C/U				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$923.20	0	\$923.20	02
		RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS				
		TRASEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARACION DE CLAXON	\$802.51	0	\$802.51	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO CHICOTE CLUTCH	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR BOMBA INFERIOR	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174404 - REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO LADO CONDUCTOR	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR MACHETAS C/U	\$846.39	0	\$846.39	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$2,764.89	0	\$2,764.89	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				
1.000000	H87 - Pieza	25172200 - REPARACION DE CHAPA DE PUERTA Y CAMBIO DE PERNOS	\$1,550.00	0	\$1,550.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172200 - REPARACION DE PUERTA DE TAPA DE GASOLINA	\$450.00	0	\$450.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174000 - PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$950.00	0	\$950.00	02
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$109.00	0	\$436.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-06-13T17:01:36

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

amiJOYRjSJzc6FsYu3oUsK2rlls1aCpRs60iKPgllc0DQ\rTisHAHUMWm4O69vtKNoBnSjrMiliMZQ+vBwFU/JKj93j1Nq3d6ZBiWBQfEKPu3O+CBuec5E3R\wwEv6vNWUXpMkmz2vmrlDcFcfP5nTatazuY294B+mQRIY
1194Rz1fa611+KTzp04LQwySFTCTzm2JsOGu91vv+shTN4ueVABdKPygiYQCQccpV41Tm8Tjn6zlsb/xyZNAyzwq2JaU1YWNge2aNHQE96XDSXFkHaBUZabRdylwWXarhiXFv/EdMr3E+0VFO7257cy1yXSGiAV61J
5Xeb1/inePCv9HOoWA==

Sello Digital del SA

OTAID2VsiitLSiTk6isqkNXSXorFnrSgHKpe+aH200nQK4A4jcNuJb/r+osN/OkxZ9p11uL0WkE9UDYAL17CGIEFmmzvu8hbf9DFhZ0aDrVPII7x+h5LII1bhd3NuCQHvs/eE6BsOzO9m57LX4NoXRQbUvcXB9IT64Dx0u zqnecsSQgRikjAOlT20jeiB4jxliXR0pd5/TZqLCK56/A9WPA977Ber/7DyPzEjxKoUL8RCjoUsbB9pXGZzcH3619eCLoVuVG8dQzUJhloNfstQY5nd24MmBNjOdkXBJUgxKBmsExvsvc/ZlhrzJuyKZDL6HkUNU3vTz7Oi x70x+TKFVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1076|2023-06-13T17:01:35|99|0000100000500552520|CONDICIONES|16825.21|0|MXN|19517.24||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|3732|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y ROTULAS)

C/U|1653.61|3307.22|002|3307.22|002|Tasa|0.160000|529.1552|25171118|3746|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS, PURGAR

SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS|923.20|923.20|0923.20|002|Tasa|0.160000|147.712|25173900|3770|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE

 $CLUTCH|795.00|795.00|0|2|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|26112000|3723|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR \ BOMBAR \ B$ 

 $INFERIOR|1500.00|1500.00|0|02|1500.00|002|Tasa|0.160000|240|25174404|13119|1.000000|H87|Pieza|REPARACION\ Y\ TAPIZADO\ DE\ ASIENTO\ LADO\ ASIENTO\ ASIENTO$ 

Subtotal:	\$16,825.21		
IVA (16%):	\$2,692.03		
Total:	\$19,517.24		

CONDUCTOR|2500.00|2500.00|0|02|2500.00|002|Tasa|0.160000|400|25173812|3731|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR MACHETAS

C/U|846.39|906.39|90|2|846.39|902|Tasa|0.160000|135.4224|26111900|3722|1.000000|H87|Pieza|KiT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE

PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION|2764.89|2764.89|002|764.89|002|7asa|0.160000|442.3824|25172200|13120|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE CHAPA DE PUERTA Y CAMBIO DE

PERNOS|1550.00|1550.00|0|02|1550.00|002|Tasa|0.160000|248|25172200|13121|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE PUERTA DE TAPA DE

GASOLINA|450.00|450.00|0|02|450.00|002|Tasa|0.160000|72|25174000|11494|1.000000|H87|Pieza|PURGAR SISTEMA DE

