## Factura NS 2061



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: F3AAF54A-ECDA-554F-93DF-F000AA549B2A

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 87651

PLACAS: ND6286B KILOMETRAJE: 270977

FOLIO: ZAM321

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-09-06T13:22:16

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,630.67	0	\$1,630.67	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,787.22	0	\$1,787.22	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,294.13	0	\$1,294.13	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,787.22	0	\$3,574.44	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN	\$1,102.55	0	\$1,102.55	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA C/U	\$1,486.32	0	\$2,972.64	02

CANTIDAD CON LETRA: CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 15/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-09-06T13:22:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

RKiHhqmQrE/Z/1bLMY9yJ9x/Z70vcKiB5gL367ctr4BPHh/lepdVuJdc+wLhUst8llEpUEFCNlhjcjEHv94KvJJiq1Olyo3hsIEvDLGvxacB0TdDwLaAuW6WiJtuADpaFRAuovj5pLZetWRFb43nm4lhkUUnuim83Cls8AZA19
NGFcgPlvkAvQDgaeDq00JU11qmyofZ5XmlEh3zrA6dN1DRylsCchmPR0ruNiSX2yJUdxzn7/zBcylN5W6RqF9Q4cin46KMl7ggR0uxYa1byURX/TAvDBHli3Hxardr/sjT4ekl2liR3F/JVneMqVaJoihOt86REKLb6YTKwq
W0---

Sello Digital del SAT

dngemMuQUx8yZW9Qd8PTF5ZZdRG6CVgL+LSeTuumNfhiChNRtE7/SnSNCthJzoDWCjz/k4ZHkTCxPz+nh32OpONuB8aqDLh0WQvaiPp6XYVsMBAJboqDMeLSUam0y9hdWcjAlH7KzmbV6c6SFW1WMb3nP5
9H6x2Hji6BsBOn8EXbunmDV5LigtYwl++FXza9kZfWYs1LxMCCSoj7AXFVj9swJt6mWTIRJu4ZK74CjcSFcPcNQ6Y4Le7EhUVDJHTrMuhWikHMQfi5EoedAD3JcNdyV2fOQOkjDndSjjosyozvwpB64A5tUWXQz8S3
HmiCufDOQ1dTrBHG3a1kluRiA—

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DELANTERAS | 389.34 | 389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34 | 002 | 1389.34

TAMBORES, PURGAR SISTEMA\_1630.67/1630.67/0102/1630.67/0102/Tasa|0.160000|260.9072/26101700|219|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE ROTULAS C/U|1787.22|1787.22|0102|1787.22|002|Tasa|0.160000|285.9552|26101700|222|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

 $C/U|1294.13|1294.13|0|02|1294.13|002|Tasa|0.160000|207.0608|26101700|219|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ ROTULAS$ 

Subtotal:	\$12,750.99
IVA (16%):	\$2,040.16
Total:	\$14,791.15

