REPORTE DE RECEPCION DE VEHICULO					
Nombre	EDEX	,	Particular Flotilla	OdeS	ID:
Dirección			Ciudad	Estado	Escrite
C.P. Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celul	ar	Recibido Fecha: 16/10/22
Email			Gasolina entrada _LL3/4½1/4	Gasolina salida LL3/4½	1/4 Hora: // 1/00 PM
Año Marca MERCE DES	SPRINTER	Color	Placas NA3303A	# Económico 95678	Compromiso para Fecha: AM
Km Entrada Km Salida	VIN		1 1 1 1		Hora: PM
241,973	(U) 3 7	E8AC	18 HP 27	1272	Fecha: 13/10/2Z AM Hora: 1/30 (PM)
	Sin Daño Visible	The second secon	EQUIPOS - INVE	NTARIO	Técnico
	Reparación Necesaria = No Aplica	SI NO	a de Refacción		Poscoto/SUB Firma de Supervisión:
		□ □ Japa	s de Rin		rima de supervision:
CONDICIONES DE INTE	IT DF DT	Cand	ado de Ruedas		Cía. Seg.
Paneles de Puertas	MID - MID	☐ Llave	para Tuercas de I		cia. scg.
Asientos Consola Central	MIN _ MA Claxon _	Trián	gulo de Seguridad	b	Tel. Seg.
Tablero _ Quemacocos _ Cables para Corriente				Siniestro No.	
Toldo Luces Interiores	Elevadores Eléctricos Seguros Eléctricos		che de Herramien ta de Circulación	tas	
Tapetes (#)	A.C./Climatizador	Placa			Ajustador
Radio <u></u>	Espejo Retrovisor		DICIONES DE PIN	ITURA	
Antena/radio /	RIORES Y EQUIPO Estribos A	SI NO	olorada	SI NO	gos en buen estado
Antena/teléfono Antena/C.B. VIA Sist. de Alarma Luces Exteriores	Guardafangos/ In Parabrisas Limpiaparabrisas Espejos Laterales	Peque Carr	or no Igualado eso de Rayones ueñas Grietas ocería con golpes demas completos		ceso de rociado años por granizo uvia ácida
Notas:		Indicaciones			
		CLUTC	1+		
		H&P.			
Hemos registrado los daños en su ve con las reparaciones autorizadas. El q hayan revisado estas áreas conjuntal seguridad del mejor servicio posible. El o defecto, junto con otros artículos ayudarnos mientras llenamos este form	ue usted y nuestro representante mente, ambos podemos tener la lemos indicado cada área de daño diversos, por favor no dude en				
Recibo p		PUERTO DE ACAPULCO :	MECITA ABSTANCESTRIZ CO IMPULSA, S.A. DE C.V. 1928, COL TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, S. (443) 520-5178		14024