Factura BJ 1313

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 84FD96A2-BCCD-5EC5-B69C-05A587F2A653

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 15674

ECONOMICO: 95750

PLACAS: GH7883C

KILOMETRAJE: 217884

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-14T13:20:34

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Silenciador	\$2,673.00	0	\$2,673.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Curva de escape	\$3,500.00	0	\$3,500.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion y instalacion de tapa de batea	\$2,550.00	0	\$2,550.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Depsito recuperador de Iquido refrigerante	\$2,354.00	0	\$2,354.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172704 - Reemplazo de anticongelante	\$880.00	0	\$1,760.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 92/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-14T13:20:34

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ikksj6DNm2ODErzMrqTYYM007Sqgpri/US2Y+2lSq7GEM8z2QJS6RmBGxvzcQFURXQl2DcAZpds+3KZBqfEL8tr9bMbZ/gJmmkL+cQZr1Q/6d6v0l6VVR4ct8lkcj+MiwEhJJXLZRxw5l0Y0jfeGRB73tMq88SS0EQ'
FEOFny+Rs8S10zS4lq+ofZU/m7ei4aMm0gsvnS0Dki+HIJO9llyBQ/kDQzJK1CQmzeeuM2Qe/oLHDwp2X0zA4bc8q9QOVZBH6dIWKWGaWH4VE8bNEaRGEliEyxFvJDE1+Vemm3uDQyWrpEY4W1CFz4oT1ljHji
kr99EVdm+D3faNdLPSoQ==

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ||1313||2023-07-14T13:20:33||99||00001000000700780081||CONDICIONES||12837.00||0||MXN||14890.92|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CARD BEYOND||601||CD160330RC9||CFE

DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|3033|1.000000|H87|Pieza|Silenciador|2673.00|2673.00|002|2673.00|002|Tasa|0.160000|427.68|26101700|3035|1.000000|H87|Pieza|Curva de Control of Control

escape|3500.00|3500.00|002|3500.00|002|Tasa|0.160000|560|25174700|13108|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion y instalacion de tapa de

batea|2550.00|2550.00|0|02|2550.00|002|Tasa|0.160000|408|251727704|3004|1.000000|H87|Pieza|Dep..sito recuperador de l..quido refrigerante|2354.00|2354.00|002|2354.00|002|Tasa|0.160000|376.64|25172704|2997|2.000000|H87|Pieza|Reemplazo de

anticongelante|880.00|1760.00|0|2|1760.00|002|Tasa|0.160000|281.6|12837|002|Tasa|0.160000|2053.92|2053.92|

 Subtotal:
 \$12,837.00

 IVA (16%):
 \$2,053.92

 Total:
 \$14,890.92

