REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre: FEDEX	Particular ☐ Flotilla ☑	OdeS	ID:
Dirección	Ciudad	Estado	Escrito Por: DIAR
C.P. / Tel. Fijo / Contacto		Tel. Celular	Recibido Fecha: 5/11/22 AM Hora: 9:00 PM
Email	Gasoline entrada __LL __3/4 __½ __1/4	Gasolina salida __LL __3/4 __½ __1/4	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM

Año	Marca	Modelo	Color	Placas	# Económico
2016	MERCEDES	SPRINTER	BCO	NT8E5E	9563E7

Km Entrada	Km Salida	VIN
331,166		WD3YE4A98GP153083

Salida Fecha: 5/11/22 AM Hora: 3:38 PM

Técnico: PATIÑO

Firma de Supervisión:

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto
✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A

Consola Central	✓	Claxon	✓
Tablero	✓	Quemacocos	N/A
Toldo	✓	Elevadores Eléctricos	✓
Luces Interiores	✓	Seguros Eléctricos	✓
Tapetes (# 1)	✓	A.C./Climatizador	✓
Radio	✓	Espejo Retrovisor	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI	NO	
☑	☐	Llanta de Refacción
☐	☑	Tapas de Rin
☐	☑	Candado de Ruedas
☑	☐	Gato
☐	☑	Llave para Tuercas de Rueda
☐	☑	Triángulo de Seguridad
☐	☑	Extinguidor
☐	☑	Cables para Corriente
☐	☑	Estuche de Herramientas
☑	☐	Tarjeta de Circulación
☑	☐	Placas

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO		SI	NO	
☐	☑	Decolorada	☐	☑	Logos en buen estado
☐	☑	Color no Igualado	☐	☑	Exceso de rociado
☑	☐	Exceso de Rayones	☐	☐	Daños por granizo
☐	☑	Pequeñas Grietas	☐	☑	Lluvia ácida
☑	☐	Carrocería con golpes	☐	☐	
☑	☐	Emblemas completos	☐	☐	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO
REVISAR VIBRACION EN LLANTAS DELANTERAS, RUIDO EN RUEDAS TRASERAS

AKUMA'S
A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14220