

Solicitud de Ingreso a Diagnóstico F-CA-06 NR 00

	Folio UC23156
Fecha* 04/04/2023	# Eco* 15001288 ID 528530
Marca* CHÉVROLET	Línea* AVEO Año* 2020
Placa* PPW-954A	Número de Serie* LSGHD52H0LD024484 Km* 65,916
Taller asignado por Casanova Responsable Teléfono Correo electrónico Dirección Estado*	AKUMAS CFB190523NF1 Puerto Acapulco N°328 Col.Rincon del Angel C.P. 58337 Morelia, Michoacan. 443 253 2182 - 443 158 7041 - 443 688 1553 - 443 520 5177 - akumas@outlook.com taller@akumas.mx tallerakumas@hotmail.com
Municipio* Descripción de la solicitud*	Morelia

Solicitud de autorización para remplazar el foco del lado izquierdo (piloto) solo enciende la luz alta la baja no le funciona, y revisar luces traseras ya que una no enciende.

Comentarios del Administrador de flota (Obligatorio)



Famurara

El taller asignado NO deberá ser modificado. Se considerará nula toda orden de servicio que presente alteraciones y/o modificaciones, deslindándose Casanova Rent del pago por el servicio o reparación.

En caso de que el usuario no presente la unidad para el servicio requerido, Casanova Rent NO se hará responsable por los daños a terceros.

Cliente únicamente llenará los campos marcados con un *

Taller enviará cotización al correo <u>autorizacionescasanova@casanovarent.com.mx</u> con copia al Administrador de Flota <u>ucastillo@casanovarent.com.mx</u>