## Factura BJ 1676



CAR FIX AND

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 9FDE1FD7-1331-57BD-B7F3-2A9A254F9C7B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 15726C

ECONOMICO: 68981 PLACAS: GH7859C

KILOMETRAJE: 1

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

DATOS DEL CLIENTE

C.P.58337

Domicilio Fiscal:06600 Régimen::601 - General de Ley Personas Morales Fecha y hora de emisión:2023-08-10T11:05:28

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - Mano de obra reparacion de motor con cambio de pistones, metales,	\$9,800.00	0	\$9,800.00	02
		sellos, empaques, cepillado, rectificado y armado de cabezas, valvulas, caja de				
		biela, pulido de arbol de levas, balanceadora y checar bancada				
1.000000	LTR - Litro	25174200 - Aceite de direccion p/litro	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - Tapon para el aceite de motor	\$495.00	0	\$495.00	02
1.000000	SET - Conjunto	26101700 - Conjunto de inyectores araa	\$6,380.00	0	\$6,380.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25172704 - Reemplazo de anticongelante	\$750.00	0	\$3,000.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Distribuidor completo	\$10,800.00	0	\$10,800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Bomba de agua	\$4,085.00	0	\$4,085.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111700 - Bateria (Acumulador)	\$3,049.00	0	\$3,049.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - Conector bulbo de temperatura	\$495.00	0	\$495.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174000 - Cambio de bulbo de temperatura	\$1,458.23	0	\$1,458.23	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS 43/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-10T11:05:28

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

ara..a|6380.00|6380.00|0|02|6380.00|002|Tasa|0.160000|1020.8|25172704|2877|4.000000|H87|Pieza|Reemplazo de

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

XcnGC9hXsm3JnfJA/aZJv0CqRNnnt/YHN6EpitJulkO/ZERzei6AZJqN5zPSal5rj4gb1ToBelN1K/I1bd0hnxN5cvNlpOCILOyaqQlbxNHLgvpiUPbalAcA72kkQAail6uoUvtur/yGUGm7A1wc07AH8JlTg4FEXyqb7kyzNL
Dl3htxlGrEmFF+9l+Ngctur/1GK+TiB4k16Vu1bkPvMMzexrEqRQwHNjawgD5cnPl2mTvjmmwKbsagPjwTGUVYpFjJu8HUSkUaMSJBLhdz6q6M0ksrhXoZRWml0ZTcsUSBDW61l+Zwb4WiBDUIQfkGC+nj8D0lgJCU6cksYdNll3r0-

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||8.1|1676||2023-08-10T11:05-28||99||00001000000700780081||CONDICIONES||39751.23||0||MXN||46111.43|||01||PPD||58337||CFB ||90523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330NC3||CFE DISTRIBUCION||0680||601||603||26101700||1080||1.00000||E48||Unidad de Servicio||Mano de obra reparacion de motor con cambio de pistones, metales, sellos, empaques, cepillado, rectificado y armado de cabezas, valvulas, caja de biela, pulido de arbo de levas, balanceadora y checar bancada||980.0.0||980.0.0||002||980.0.0||002||980.0.0||002||980.0.0||002||980.0.0||002||980.0.0||002||980.0.0||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||980.00||002||

Subtotal:	\$39,751.23		
IVA (16%):	\$6,360.20		
Total:	\$46,111.43		

anticongelante|750.00|3000.00|0|02|3000.00|002|Tasa|0.160000|1480|26101700|2874|1.000000|H87|Pieza|Distribuidor complete|10800.00|10800.00|002|Tasa|0.00000|1782|02172704|2883|1.000000|H87|Pieza|Bomba de agua|4085.00|002|4085.00|002|Tasa|0.160000|635.8|26111700|2917|1.000000|H87|Pieza|Bomba de agua|4085.00|002|4085.00|002|Tasa|0.160000|635.8|26111700|2917|1.000000|H87|Pieza|Gamba de temperatura|495.00|405.00|002|3049.00|002|Tasa|0.160000|487.84|25173900|15383|1.000000|H87|Pieza|Cambio de bumbo de temperatura|1458.02|495.00|002|Tasa|0.160000|78.2|25174000|15384|1.000000|H87|Pieza|Cambio de buibo de temperatura|1458.02|31458.23|002|Tasa|0.160000|233.3168|39751.23|002|Tasa|0.160000|6360.20|6360.20||

