## Factura BJ 839



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: FBEE89C4-5607-588A-9BF2-C05A3E1F5CD9

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 75471

PLACAS: ND6274B KILOMETRAJE: 0

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

DATOS DEL CLIENTE

500330RC9 Fach:

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-25T09:19:48

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,229.62	0	\$2,459.24	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - HORQUILLA SUPERIOR	\$2,997.00	0	\$5,994.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$2,216.00	0	\$2,216.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN	\$2,165.00	0	\$2,165.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25171721 - MECANISMO COMPLETO DE FRENO DE MANO	\$3,770.00	0	\$3,770.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173807 - CRUCETA C/U	\$750.00	0	\$1,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173700 - CAMBIO DE SILENCIADOR	\$3,554.38	0	\$3,554.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25173700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS,	\$2,513.26	0	\$2,513.26	02
		SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$777.43	0	\$777.43	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$1,291.54	0	\$1,291.54	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE FRENOS	\$774.29	0	\$1,548.58	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,575.24	0	\$1,575.24	02
		RECTIFICAR DISCOS TAMBORES Y PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA				
		DE FRENOS DELANTEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25171716 - CHICOTE DE FRENO	\$1,462.00	0	\$1,462.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 67/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-25T09:19:48

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

KRve0jL3/TbJh9l0EQiTBnKPESiPWYq4gqGqhfT+3EdoznSZ0OUdlwF0Jpa2AHgR3sHU6r+Kcu0mT0ki9ED29AXxMR2xXllqGwusBrQwbCUsDQJaWoHOyB5d8MQJSilKZSQPYZJ0J9nWYH+s8kc3gcl/sapMCmQ
Bm3mid4B90F1QeokElucVT1o0llmFlcKxBC6j4Gi5nikwWRWA29Uye+iFrTjGm1BnNkdpblizoabFR3SrEWVT9lACHNsKJXDMVQi5ml4cY4tzLSo/mZ1dakyjytP4LGgWqeZlifJuszxwPko5HRDvc3rG7tpBfXwGM4Mbv
RdmCPurPmvfldMww---

Sello Digital del SA

mZ3R8Hb8A9f30/OX5nlois2DSSr/PxN7jdH4CXErZEJueux8QUCW6Z0pd1XAxDRQ2Ad/ZiCaNhXZIP]FXKV5+t0WBEJ0dFeRtekqBOys0laY55Zq1UlocatBQfAGWEkaB6zLOqyvaS5Hmjzt+XiMDj4jJST12E58LVyAfV
Mr52AUpfZnayjqO/heMtiGitX49HpMG4myiZ3sS9CM3cx2+r9wjUkfnbUnacsiJpSoDTWuw34aFZcl/44+pmGAlXpuYR2ZFsky3BkrilTbtTL6FBLGBwkalna/imVy7N+UAA9s2rFvUJoUycc6owigvstczOwnaagbL3/QKFK4Z
108hw--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|839|2023-05-25T09:19:47|99|000010000055055250|CONDICIONES|31165.23|0|MXN|36151.67|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]CD1160330RC9]CFE DISTRIBUCION]06600[601]G03[25172001]4980]2.00000]H87]Pieza[CAMBIO DE ROTULAS CIU]1229.62[2459.24]0[02]2459.24]002]Tasa[0.160000]393.4784[25172001]7761]2.000000]H87]Pieza|HORQUILLA

 $SUPERIOR|2997.00|5994.00|0|2|5994.00|002|Tasa|0.160000|959.04|25172000|7063|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ BRAZO$ 

AUXILIAR]2216.00]2216.00]0[02]2216.00]002[Tasa]0.160000]354.56]25172000]10955]1.00000]H87|Pieza]CAMBIO DE BRAZO PITMAN|2165.00]2165.00]0[02]2165.00]002[Tasa]0.160000]364.4[25174200]4989]1.00000]H87|Pieza]ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|338.56|338.56|002|338.56|002|Tasa|0.160000|54.1696|25171721|10956|1.000000|H87|Pieza|MECANISMO COMPLETO DE FRENO DE

Subtotal:	\$31,165.23		
IVA (16%):	\$4,986.44		
Total:	\$36,151.67		

MANO|3770.00|3770.00|0|02|3770.00|002|Tasa|0.160000|603.2|25173807|10957|2.000000|H87|Pieza|CRUCETA

C/U|750.00|1500.00|0|02|1500.00|002|Tasa|0.160000|240|25173700|5023|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

SILENCIADOR(3554.38)(02)3554.38)(02)21554.38)(02)21532(0,102)2102(0,102)2102(0,102)2102(0,102)2102(0,102)2102(0,10

LOCA|777.43|777.43|0|02|777.43|002|Tasa|0.160000|124.3888|26101700|4959|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

TENSORA|1291.54|1291.54|0|02|1291.54|002|Tasa|0.160000|206.6464|25171718|5001|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE

FRENOS|774.29|1548.58|0|02|1548.58|002|Tasa|0.160000|247.7728|25171718|4993|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS ...

TAMBORES Y PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS|1575.24|1675.24|0102|1575.24|002|Tasa|0.160000|252.0384|25171716|11002|1.000000|H87|Pieza|CHICOTE DE

 $\mathsf{FRENO} [1462.00] 1462.00] 0] 02 [1462.00] 002 [\mathsf{Tasa}] 0.160000 [233.92] 31165.23] 002 [\mathsf{Tasa}] 0.160000 [4986.44] [4986$ 

